

# Magnetski mjerač protoka Rosemount 8732EM s revizijom 4 elektroničkih uređaja



## NAPOMENA

Ovaj dokument nudi osnovne smjernice za postavljanje sustava magnetskog mjerača protoka Rosemount® 8732EM, verzija 4. Opsežne i detaljne upute za konfiguriranje, dijagnostiku, održavanje, servisiranje, postavljanje i otklanjanje poteškoća potražite u referentnom priručniku za sustav mjerača protoka Rosemount 8732EM s verzijom 4 elektronike (dokument broj 00809-0100-4444). Priručnik i ovaj vodič za brzi početak rada dostupni su i u elektroničkom obliku na web-mjestu [www.rosemount.com](http://www.rosemount.com).

## ▲ UPOZORENJE

Nepridržavanje smjernica za sigurno postavljanje i servisiranje može rezultirati smrću ili ozbiljnim ozljedama

- Upute za ugradnju i servisiranje služe samo za uporabu kvalificiranom osoblju. Ako niste kvalificirani, ne izvodite nikakva servisiranja osim onih navedenih u uputama za rad.
- Provjerite je li postavljanje izvedeno na siguran način i u skladu s radnim okruženjem.
- Ako se instalira u eksplozivnim atmosferama [opasna područja, zaštićena područja, ili područje označeno s „Ex“], mora se osigurati da su certifikati uređaja i tehnike instalacije pogodni za te određene uvjete.
- Mjerni pretvornik Rosemount 8732EM nemojte priključivati na senzore drugih proizvođača koji se nalaze u eksplozivnoj atmosferi.
- Slijedite nacionalne, lokalne i standarde postrojenja za pravilno uzemljenje mjernog pretvornika i senzora. Uzemljenje mora biti odvojeno od uzemljenja procesa.
- Magnetski mjerači protoka Rosemount naručeni u nestandardnoj boji ili nemetalnim oznakama mogu biti podložni elektrostatickom pražnjenju. Da ne bi došlo do nakupljanja elektrostatickog naboja, tijelo mjerača protoka nemojte trljati suhom krpom ni čistiti otapalima.

## NAPOMENA

- Senzorska podstava osjetljiva je na štetu uslijed rukovanja. Nikada ne stavljajte ništa preko senzora u svrhu podizanja ili dobivanja poluge. Oštećenje košuljice može onemogućiti funkciranje senzora.
- Ne smiju se koristiti metalne ni spiralne brtve jer će oštetići lice košuljice senzora. Ako su za određenu primjenu potrebne metalne ili spiralne brtve, potrebno je koristiti štitnike košuljice. Ako se predviđa često uklanjanje, poduzmite mјere opreza da biste zaštitili krajeve senzorske podstave. Kratki navojni dijelovi vezani na krajevima senzora često se koriste za zaštitu.
- Točno stezanje prirubnice ključno je za pravilan rad i vijek trajanja senzora. Sve je vijke potrebno stegnuti odgovarajućim redoslijedom u skladu s propisanim zakretnim momentom. Nepoštivanje ovih uputa može dovesti do teškog oštećenja podstave senzora i zahtijevati moguću zamjenu senzora.
- U slučajevima u kojima je visoki napon/visoka stroja prisutna kod instalacije mjerača, osigurajte da se slijede pravilne metode zaštite kako bi se spriječilo da zalutali napon/struje prođe kroz mjerač. Ako ne zaštiti mjerač na odgovarajući način to može dovesti do oštećenja mjernog pretvornika i dovesti do kvara mjerača.
- Potpuno uklonite sve električne i sa senzora i s mjernog pretvornika prije zavarivanja cijevi. Za maksimalnu zaštitu senzora, razmotrite mogućnost da ga izvadite iz cjevovoda.

## Sadržaj

Instalacija mjernog pretvornika .....	str. 3
Rukovanje .....	str. 6
Montiranje .....	str. 7
Ugradnja senzora .....	str. 9
Priklučci za uzemljenje procesa .....	str. 17
Spojite kable mjernog pretvornika .....	str. 19
Osnovna konfiguracija .....	str. 29
Certificiranje proizvoda .....	str. 33

## Korak 1: Instalacija mjernog pretvornika

Instalacija magnetskog mjerača protoka Rosemount obuhvaća detaljne postupke mehaničkog i električnog postavljanja.

Prije ugradnje magnetskog mjernog pretvornika protoka Rosemount 8732EM postoji nekoliko predinstalacijskih koraka koje bi trebalo dovršiti da bi postupak instalacije bio lakiš:

- Identificirajte mogućnosti i konfiguracije koje se odnose na vaš zahtjev za instalaciju
- Razmotrite mehaničke, električne i ekološke zahtjeve

### 1.1 Prepoznavanje mogućnosti i konfiguracija

Tipična instalacija uređaja 8732EM uključuje mrežni priključak uređaja, izlazni priključak 4-20mA, a zavojnicu senzora i priključke elektroda. Druge primjene mogu zahtijevati jednu ili više sljedećih konfiguracija ili opcija:

- Izlazni puls
- Diskretni izlaz
- Diskretni ulaz
- Konfiguraciju HART Multidrop

#### Mehaničke prekidači

Elektronička ploča uređaja 8732EM opremljena je s mehaničkim prekidačima koje korisnici mogu odabrati. Ovi prekidači postavljaju sljedeće načine rada: kvar alarma, interno/eksterno analogno napajanje, interno/eksterno impulsno napajanje i sigurnosti mjernog pretvornika. Standardna konfiguracija tih prekidača kada se otpreme iz tvornice je kako slijedi:

Alarm	High (Visoko)
Unutarnje/vanjsko analogno napajanje <sup>1</sup>	Unutarnji
Unutarnje/vanjsko impulsno napajanje <sup>1</sup>	Spoljni
Sigurnost mjernog pretvornika	Isključeno

1. Za elektroničke uređaje s odobrenjima analognoj impulsnoj samosigurnosti napajanje se mora osigurati izvana. U ovoj konfiguraciji, ove dva mehanička prekidača nisu osigurana.

U većini slučajeva neće biti potrebno mijenjati postavke hardverskih prekidača. Ako bude potrebno mijenjati postavke prekidača, slijedite korake opisane u priručniku za uređaj 8732EM (pogledajte [3.3.5 Promjena postavki mehaničkih prekidača](#)).

#### NAPOMENA

Položaj prekidača mijenjajte pomoću nemetalnog alata da biste sprječili njihovo oštećenje.

Prepoznajte dodatne mogućnosti i konfiguracije koje se odnose na postavljanje. Neka vam popis tih mogućnosti bude pri ruci tijekom postupaka postavljanja i konfiguriranja.

## 1.2 Mehanički zahtjevi

Mjesto za montažu Rosemount 8732EM mjernog pretvornika treba omogućiti dovoljno prostora za sigurno postavljanje i jednostavan pristup do cijevnih ulaza, potpuno otvaranje poklopaca mjernih mjernog pretvornika i laku čitljivost LOI zaslona, ako su postavljeni.

Za daljinsko montiranje mjernog pretvornika (8732EMRxxx) predviđena je upotreba nosača na cijevi od 5 cm (2 inča) ili na ravnoj površini (pogledajte sliku 1.)


### NAPOMENA

Ako se Rosemount 8732EM montira odvojeno od senzora, to nije podložno ograničenjima koja se mogu primijeniti na senzor.

#### Zakrenite kućište integralnog mjernog pretvornika

Kućište mjernog pretvornika na senzoru se može zakretati u koracima od 90° ako uklonite četiri montažna vijka na donjoj strani kućišta. Kućite nemojte zakretati za više od 180° u bilo kojem smjeru. Prije stezanja provjerite jesu li izolacijske površine čiste, je li O-prsten sjeo u žlijeb te nema li razmaka između kućišta i senzora.

**Slika 1. Rosemount 8732EM crtež dimenzija**



### NAPOMENA

\* Zadani ulazi vodova su 1/2-in NPT. Ako je potrebna alternativna navojna veza, moraju se koristiti navojni adapteri.

## 1.3 Električni zahtjevi

Prije bilo kakvih električnih priključaka na Rosemount 8732EM, razmotrite državne, lokalne i druge propise o visokonaponskim električnim instalacijama. Budite sigurni da imate odgovarajuće napajanje, cjevodov i ostali pribor kako bi se uskladili s tim standardima.

I daljinski i integralno montirani Rosemount 8732EM mjerni pretvornik zahtijevaju vanjsko napajanje, tako da pristup odgovarajućim izvorima napajanja mora biti moguć.

**Tablica 1. Podaci o električnoj opremi**

<b>Mjerni pretvornik protoka Rosemount 8732EM</b>	
Ulaz napona	90 - 250VAC, 0,45A, 40VA 12 - 42VDC, 1,2A, 15W
Impulsni krug	Interni pogon (aktivni): Izlazi do 12VDC, 12,1mA, 73mW Vanjski pogon (pasivni): Ulaz do 28VDC, 100mA, 1W
4 – 20 mA izlazni sklop:	Interni pogon (aktivni): Izlazi do 25mA, 24VDC, 600mW Vanjski pogon (pasivni): Ulazi do 25mA, 30VDC, 750mW
Um	250V
Izlazni sklop za pobudu zavojnica:	500mA, 40V max, 9W max
<b>Rosemount 8705-M i protočna cijev 8711-M / L <sup>1</sup></b>	
Ulagani sklop za pobudu zavojnica:	500mA, 40V max, 20W max
Sklop elektrode:	5V, 200mA, 1mW

1. Isporučuje se uz mjerni pretvornik

## 1.4 Radni uvjeti

Da bi se zajamčio maksimalan radni vijek mjernog pretvornika, izbjegavajte ekstremne temperature i jake vibracije. Uobičajena problematična područja:


- visoke vibracijske linije s u cijelosti montiranim mjernim pretvornikima
- montaža u toplim/pustinjskim podnebljima na izravnoj sunčevoj svjetlosti
- vanjske instalacije u arktičkim podnebljima.

Udaljeni montirani odašiljač može biti instaliran u kontrolnoj sobi da se zaštiti elektronika s teškim uvjetima i čime je olakšan pristup konfiguraciji ili usluzi.

## Korak 2: Rukovanje

Pažljivo rukujte sa svim dijelovima da bi se spriječilo oštećenje. Kad god je to moguće, osigurajte transport sustava na mjestu ugradnje u originalnim spremnicima. Senzori protoka Rosemount isporučuju se s poklopциma na krajevima koji ih štite od mehaničkih oštećenja. Za senzore s košuljicom od PTFE-a poklopac sprječava uobičajeno opuštanje košuljice. Uklonite krajnje poklopce neposredno prije ugradnje. Pogledatej [sl. 2](#) za tehniku pravilnog podizanja.

**Slika 2. Rukovanje nosačima senzora uređaja Rosemount 8705**



## Korak 3: Montiranje

### 3.1 Cjevovod ispred i iza mjernog pretvornika

Da bi se osigurala točnost specifikacija u različitim uvjetima procesa, instalirajte senzor na udaljenost najmanje na pet uzastopnih promjera cijevi prije i cijevi uz i niz ravninu elektroda (vidi sl. 3.)

**Slika 3. Promjer gornjih i donjih ravnih cijevi**



Postrojenja sa smanjenim gornjim i donjim protokom moguća su. U smanjenim direktnim instalacijama, mjerič ne može zadovoljiti apsolutno sve specifikacije točnosti. Prijavljene stope kretanja dalje će biti vrlo ponovljive.

### 3.2 Smjer protoka

Senzor treba postaviti tako strelica pokazuje u smjeru protoka. Pogledajte sl. 4.


**Slika 4. Strelica protoka**



### 3.3 Mjesto senzora

Senzor je potrebno postaviti na mjesto na kojem je zajamčeno da će ostati pun tijekom rada. Okomito postavljanje uz protok procesne tekućine prema gore održava područje presjeka punim bez obzira na brzinu protoka. Horizontalna instalacija treba se ograničiti na niske dijelove cjevovoda koji su i inače puni.


**Slika 5. Orijentacija senzora**



### 3.4 Orijentacija elektroda

Elektrode u senzoru pravilno su orijentirane, kada su dvije mjerne elektrode na pozicija brojeve 3 i 9 na brojčaniku zidnog sata ili u okviru od  $45^\circ$  od vertikale, kao što je prikazano na desnoj strani slike sl. 6. Izbjegavajte smjer koji postavlja vrh senzora na  $90^\circ$  od vertikalnog položaja kao što je prikazano na lijevoj strani slike sl. 6.

**Slika 6. Položaj ugradnje**



## Korak 4: Ugradnja senzora

### Prirubnički senzori


#### 4.1 Brtvila

Senzor zahtjeva brtvu na svakoj procesnoj vezi. Materijali izabranog brtvila moraju biti u skladu s tekućinom procesa i radnim uvjetima. Brtvila moraju na svakoj strani imati prsten za uzemljenje (pogledajte sl. 7). Sve ostale aplikacije (uključujući senzore s zaštitnim podstavama ili uzemljivačima) zahtijevaju samo jedno brtviло на оба kraja veze.

#### NAPOMENA

Ne smiju se koristiti metalne ni spiralne brtve jer će oštetiti lice košuljice senzora. Ako su za određenu primjenu potrebne metalne ili spiralne brtve, potrebno je koristiti štitnike košuljice.

**Slika 7. Položaj prirubničke brtve**



## 4.2 Vijci s prirubnicom

### Napomena

Nemojte zavrtati jednu po jednu. Zategnite sve strane istovremeno. Primjer:

1. Otpustite gornji protok
2. Otpusti donji protok
3. Zategnite gornji protok
4. Zategnite donji protok

Nemojte zatezati i otpuštati gornju stranu pa onda otpuštati i zatezati donju stranu Neuspjeh da naizmjeničnog korištenja vijaka može rezultirati linijskim oštećenjem.

Predložene vrijednosti zateznog momenta senzora veličine linije i linijskog vrste navedene su u [tabl. 3 ASME B16.5 prirubnicama](#) i [tabl. 4 EN prirubnicama](#).


Posavjetujte se s tvornicom ako ocjena prirubnica senzora nije na popisu.

Stegnite prirubnice na obje gornje strane senzora u inkrementalnom sljedu prikazanom na slici [sl. 8](#) do 20% od predloženih vrijednosti zateznog momenta. Ponovite postupak na nizvodnoj strani senzora. Za senzore s manje ili više prirubničkih vijaka, zategnite vijke na sličan križni redoslijed. Ponovite ovaj cijeli zatezanja slijed na 40%, 60%, 80%, odnosno 100% od predloženog momenta vrijednosti.

Ako curenje nije prestalo na predloženim zakretnih momentima, vjci se mogu zategnuti u koracima od dodatnih 10% dok se ne zaustavi istjecanje spojeva, ili dok izmjerena vrijednost zateznog momenta ne dosegne maksimalnu vrijednost momenta vijaka. Praktična razmatranja integriteta podstava često vode korisnika do različitih momenata vrijednosti da bi se zaustavilo curenje zbog jedinstvene kombinacije prirubnice, vijaka, brtve i senzora linijskog materijala.

Provjerite curi li prirubnice nakon zatezanja vijka. Ako se ne koriste ispravne zatezne metode može doći do teškog oštećenja. Senzori zahtijevaju zatezanje 24 sata nakon početne instalacije. Tijekom vremena, materijali linije senzora može se deformirati pod tlakom.

**Slika 8. Slijed stezanja vijaka prirubnice**



Prije instalacije, identificirajte materijal podstave senzora protoka kako bi se osiguralo da se primjenjuju vrijednosti drugih okretnih momenata.

**Tablica 2. Materijal obloge**

Fluoropolimerne košuljice	Ostale podstave
T - PTFE	P - poliuretan
F - ETFE	N - neopren
A - PFA	L - Linateks
	D - ekstremno izdržljivi poliuretana

**Tablica 3. Predložene vrijednosti zakretnog momenta za vijak s prirubnicom za Rosemount 8705**

Kod veličine	Veličina voda	Fluoropolimerne košuljice		Ostale podstave	
		Klasa 150 (funta-stope)	Klasa 300 (funta-stope)	Klasa 150 (funta-stope)	Klasa 300 (funta-stope)
005	15 mm (0,5 inča)	8	8	-	-
010	25 mm (1 inč)	8	12	-	-
015	40 mm (1,5 inča)	13	25	7	18
020	50 mm (2 inča)	19	17	14	11
025	65 mm (2,5 inča)	22	24	17	16
030	80 mm (3 inča)	34	35	23	23
040	100 mm (4 inča)	26	50	17	32
050	125 mm (5 inča)	36	60	25	35
060	150 mm (6 inča)	45	50	30	37
080	200 mm (8 inča)	60	82	42	55
100	250 mm (10 inča)	55	80	40	70
120	300 mm (12 inča)	65	125	55	105
140	350 mm (14 inča)	85	110	70	95
160	400 mm (16 inča)	85	160	65	140
180	450 mm (18 inča)	120	170	95	150
200	500 mm (20 inča)	110	175	90	150
240	600 mm (24 inča)	165	280	140	250
300 <sup>1</sup>	750 mm (30 inča)	195	415	165	375
360 <sup>1</sup>	900 mm (36 inča)	280	575	245	525

- Vrijednosti okretnog momenta važeće su za prirubnice ASME i AWWA.

**Tablica 4. Prirubnica zakretnog momenta i Specifikacije opterećenja vijaka za 8705 (EN 1092-1)**

Kod veličine	Veličina voda	Fluoropolimerne košuljice			
		PN10 (Newton-metar)	PN 16 (Newton-metar)	PN 25 (Newton-metar)	PN 40 (Newton-metar)
005	15 mm (0,5 inča)				10
010	25 mm (1 inča)				20
015	40 mm (1,5 inča)				50
020	50 mm (2 inča)				60
025	65 mm (2,5 inča)				50
030	80 mm (3 inča)				50
040	100 mm (4 inča)		50		70
050	125 mm (5,0 inča)		70		100
060	150mm (6 inča)		90		130
080	200 mm (8 inča)	130	90	130	170
100	250 mm (10 inča)	100	130	190	250
120	300 mm (12 inča)	120	170	190	270
140	350 mm (14 inča)	160	220	320	410
160	400 mm (16 inča)	220	280	410	610
180	450 mm (18 inča)	190	340	330	420
200	500 mm (20 inča)	230	380	440	520
240	600 mm (24 inča)	290	570	590	850

**Tablica 4. (nast) Prirubnica zakretnog momenta i Specifikacije opterećenja vijaka za 8705 (EN 1092-1)**

Kod veličine	Veličina voda	Ostale podstave			
		PN 10 (Newton-metar)	PN 16 (Newton-metar)	PN 25 (Newton-metar)	PN 40 (Newton-metar)
010	25 mm (1 inča)				20
015	40 mm (1,5 inča)				30
020	50 mm (2 inča)				40
025	65 mm (2,5 inča)				35
030	80 mm (3 inča)				30
040	100 mm (4 inča)		40		50
050	125 mm (5,0 inča)		50		70
060	150 mm (6 inča)		60		90
080	200 mm (8 inča)	90	60	90	110
100	250 mm (10 inča)	70	80	130	170
120	300 mm (12 inča)	80	110	130	180
140	350 mm (14 inča)	110	150	210	280
160	400 mm (16 inča)	150	190	280	410
180	450 mm (18 inča)	130	230	220	280
200	500 mm (20 inča)	150	260	300	350
240	600 mm (24 inča)	200	380	390	560

## Senzori podstava


### 4.3 Brtva

Senzor zahtijeva brtvu na svakoj procesnoj vezi. Materijali izabranog brtvila moraju biti u skladu s tekućinom procesa i radnim uvjetima. Brtvila moraju na svakoj strani imati prsten za uzemljenje. Pogledajte [sl. 9](#) ispod.

#### NAPOMENA

Ne smiju se koristiti metalne ni spiralne brtve jer će oštetiti lice košuljice senzora.

**Slika 9. Položaj brtve podstave**



### 4.4 CENTRIRANJE

1. Na dovodima veličine od 40 mm do 200 mm (1,5 in. do 8 in.), Rosemount zahtijeva instaliranje odstojnika za centriranje kako bi se osiguralo pravilno centriranje podstava senzora između procesnih prirubnica.
2. Umetnute vijak na donjoj strani senzora između cijevi prirubnice i Centra za poravnavanje odstojnika u sredini zavrtnja. Pogledajte [sl. 9](#) preporučene rupe za vijke za priložene odstojnike. Specifikacije zavrtnja navedene su u [tabl. 5](#).
3. Postavite senzor između rebara. Pobrinite se da odstojnici za centriranje budu pravilno usmjereni na zavrtnjima. Za instalacije vertikalnog protoka gurnite o-prsten preko zavrtnja i zadržite odstojnik na mjestu. Pogledajte [sl. 9](#). Kako bi se osiguralo da odstojnik odgovara prirubnici veličinu i klasu procesnih prirubnice navedena je u:. Pogledajte [tabl. 6](#).
4. Umetnute preostale vijaka, podloške i matice.
5. Zategnite prema specifikacijama zateznog momenta prikazanima u [tabl. 7](#). Nemojte previše zategnuti vijke ili može doći do oštećenja obloge.

**Tablica 5. Specifikacije zavrtnja**

Nazivna veličina senzora	Specifikacije zavrtnja
40 mm - 200 mm (1,5 inča - 8 inča)	CS, ASTM A193, stupanj B7, navojni montažni zavrtnji

**Tablica 6. Rosemount tablica centiranja odstojnika**

Broj crtice	Veličina voda		Ocjena prirubnice
	(inči)	(mm)	
0A15	1,5	40	ZIS 10K-20K
0A20	2	50	ZIS 10K-20K
0A30	3	80	ZIS 10K
0B15	1,5	40	ZIS 40K
AA15	1,5	40	ASME-150#
AA20	2	50	ASME - 150#
AA30	3	80	ASME - 150#
AA40	4	100	ASME - 150#
AA60	6	150	ASME - 150#
AA80	8	200	ASME - 150#
AB15	1,5	40	ASME - 300#
AB20	2	50	ASME - 300#
AB30	3	80	ASME - 300#
AB40	4	100	ASME - 300#
AB60	6	150	ASME - 300#
AB80	8	200	ASME - 300#
AB15	1,5	40	ASME - 300#
AB20	2	50	ASME - 300#
AB30	3	80	ASME - 300#
AB40	4	100	ASME - 300#
AB60	6	150	ASME - 300#
AB80	8	200	ASME - 300#

**Tablica 6. (nastavak) Rosemount tablica centriranja odstojnika**

Broj crtice	Veličina voda		Ocjena prirubnice
	(inči)	(mm)	
DB40	4	100	EN 1092-1 - PN10/16
DB60	6	150	EN 1092-1 - PN10/16
DB80	8	200	EN 1092-1 - PN10/16
DC80	8	200	EN 1092-1 - PN25
DD15	1,5	40	EN 1092-1 - PN10/16/25/40
DD20	2	50	EN 1092-1 - PN10/16/25/40
DD30	3	80	EN 1092-1 - PN10/16/25/40
DD40	4	100	EN 1092-1 - PN25/40
DD60	6	150	EN 1092-1 - PN25/40
DD80	8	200	EN 1092-1 - PN40
RA80	8	200	AS40871-PN16
RC20	2	50	AS40871-PN21/35
RC30	3	80	AS40871-PN21/35
RC40	4	100	AS40871-PN21/35
RC60	6	150	AS40871-PN21/35
RC80	8	200	AS40871-PN21/35

Da biste naručili komplet odstojnika (od 3 odstojnika) koristite br. dijela 08711-3211-xxxx uz broj crtice iznad

## 4.5 Vijci s prirubnicom

Senzori obloga zahtijevaju navojne zavrtnje. Pogledajte [sl. 8 na str 10](#). za slijed zateznog momenta. Uvijek provjerite ima li curenja rebara nakon zatezanja rubnih vijaka. Svi senzori zahtijevaju drugi zatezni moment 24 sata nakon početnog zatezanja vijaka prirubnice.

**Tablica 7. Specifikacija zateznog momenta Rosemount 8711**

Kod veličine	Veličina voda	Funta-stopa	Newton-metar
015	40 mm (1,5 inča)	15	20
020	50 mm (2 inča)	25	34
030	80 mm (3 inča)	40	54
040	100 mm (4 inča)	30	41
060	150 mm (6 inča)	50	68
080	200 mm (8 inča)	70	95

## Korak 5: Prikљučci za uzemljenje procesa

Slike 10 do 13 prikazuju samo referentne veze za proces. Sigurno uzemljenje također je potrebno kao dio instalacije, ali nije prikazano na slikama. Uzemljenje mora biti izrađeno u skladu sa lokalnim ili sa zakonima o elektropostrojenjima.

Upotrijebite tabl. 8 da bi se utvrdilo koju opciju uzemljenja treba slijediti za pravilnu instalaciju.

**Tablica 8. Proces uzemljenja instalacija**


Mogućnosti uzemljenja procesa				
Vrsta cijevi	Remeni za uzemljenje	Prstenovi za uzemljenje	Referentna elektroda	Štitnici podstava
Provodne neporavnate cijevi	Pogledajte <a href="#">sliku 10</a>	Pogledajte <a href="#">sliku 11*</a>	Pogledajte <a href="#">sliku 13*</a>	Pogledajte <a href="#">sliku 11</a>
Vodljive linijske cijevi	Nedovoljno uzemljenje	Pogledajte <a href="#">sliku 11</a>	Pogledajte <a href="#">sliku 10</a>	Pogledajte <a href="#">sliku 11</a>
Nevodljive cijevi	Nedovoljno uzemljenje	Pogledajte <a href="#">sliku 12</a>	Ne preporučuje se	Pogledajte <a href="#">sliku 12</a>

\* Prsten uzemljenja, referentna elektroda i štitnici podstava nisu potrebni za proces. Remeni uzemljenja u skladu sa [slikom 10](#) dovoljni su.


### Napomena

Za neke veće linije remen za uzemljenje može doći priključen na tijelo senzora blizu prirubnice.

**Slika 10. Remeni za uzemljenje u vodljivoj linijskoj cijevi ili referentna elektroda u linijskoj cijevi**




**Slika 11. Uzemljenje s prstenovima za uzemljenje ili štitnicima košuljice u vodljivoj cijevi vodljiva cijev**




---

**Slika 12. Uzemljenje s prstenovima za uzemljenje ili štitnicima košuljice u nevodljivoj cijevi**



---

**Slika 13. Uzemljenje s referentnom elektrodom u vodljivoj nezaštićenoj cijevi**



## Korak 6: Spojite kabele mjernog pretvornika

Ovo poglavlje označenja obuhvaća vezu između mjernog pretvornika i senzora, petlje 4-20mA, i napajanja do odašiljača. Pratite informacije za provođenje, zahtjeve za kabele te zahtjeve za rastavljanje u tekstu u nastavku.

Za spojne sheme senzora pogledajte Električni crtež 08732-1504 na stranicama 33-34.

Za opasna mjesta s FM certifikatom, pogledajte instalacijski crtež 08732-2062 na stranicama 35-39.


### 6.1 Priključci i spojevi dovodnih cijevi

Standardni ulazi cijevi za mjerne pretvornike i senzor su 1/2" NPT. Adapteri za navoj isporučuju se za jedinice naručene s ulazima M20. Spojevi moraju biti izrađeni u skladu sa lokalnim zakonima, odnosno zakonima o elektropostrojenjima. Neiskorišteni ulazi vodova trebaju biti zapečaćeni s odgovarajućim provjerjenim čepovima. Za instalacije senzora koje zahtijevaju zaštitu IP68, uvodnice kabela, vodova i čepovi moraju biti provjereni za IP68. Plastični čepovi pružaju zaštitu od prodora.

### 6.2 Zahtjevi za dovodne cijevi

- Za instalacije s samosigurnim krugom elektroda, odvojeni kanal za kabel zavojnica i elektrode kabela je potreban. Pogledajte crtež 08732-2062 na stranicama 35-39.
- Za instalacije s samosigurnim krugom elektroda ili kada koristite kombinaciju kabela, jedan posvećen vod za pogon zavojnica i kabel elektrode između senzora i daljinskog mjerne pretvornika može biti prihvativljiv, a kabelski snop iz druge opreme u jednom vodu vjerojatno će stvoriti smetnje i šum u sustavu. Pogledajte [sliku 14](#).
- Kabeli elektrode ne smiju se provoditi zajedno i ne smiju se nalaziti u istoj kutiji za kabele kao kabeli napajanja.
- Izlazni se kabeli ne smiju provoditi zajedno s kabelima napajanja.
- Odaberite veličinu vodova prikladnu za provođenje kabela kroz mjerač protoka.

**Slika 14. Najbolje prakse za pripremu vodova**




## 6.3 Povezivanje senzora na mjerni pretvornik

### Ugrađeni montažni mjerni pretvornici

Integralni mjerni pretvornik naručen sa senzorom bit će isporučen sastavljen i spojen u tvornici pomoću vodova za međusobno povezivanje. (Pogledajte sl. 15) Koristite samo modul utikača ili IMS kabel koji isporučuje Emerson Process Management.

Za zamjenski mjerni pretvornik koristite postojeći prolazna kabel s izvornog sklopa. Zamjenski kabeli su dostupni.

**Slika 15. Međusobno povezivanje kabela**



### Daljinski montažni mjerni pretvornici

Kabelski setovi dostupni su kao pojedinačne komponente kabela ili u kombinaciji sa zavojnicom/elektrodom kabela. Daljinski kabeli mogu se naručiti izravno od tvrtke Rosemount koristeći brojeve kompleta prikazane u tabl. 9. Istovjetni kabelski brojevi dijelova Alfa također se nude kao alternativa. Za naručivanje kabela odrediti dužinu prema željenoj količini. Potrebne su jednake duljine sastavnih kabela.

Primjer: 7,5 metara = Količina (25) 08732-0065-0001

**Tablica 9. Kompleti sajle.****Kompleti kabela komponenti**

Standardna temperatura (-20 °C do 75 °C)			
Komplet sajle.		Pojedinačno	Alfa p/n
08732-0065-0001 (feet)	Komplet, komponentni kablovi, Std temp. Zavojnica + elektroda	Elektroda zavojnice Elektroda	518243 518245
08732-0065-0002 (meters)	Komplet, komponentni kablovi, Std temp. Zavojnica + elektroda	Elektroda zavojnice Elektroda	518243 518245
08732-0065-0003 (feet)	Komplet, komponentni kablovi, Std temp. Zavojnica + IS Elektroda	Elektroda zavojnice Samosigurna plava elektroda	518243 518244
08732-0065-0004 (meters)	Komplet, komponentni kablovi, Std temp. Zavojnica + IS Elektroda	Elektroda zavojnice Samosigurna plava elektroda	518243 518244

Prošireni temperaturni raspon (-50 °C do 125 °C)			
Komplet sajle.		Pojedinačno	Alfa p/n
08732-0065-1001 (feet)	Komplet, kablovi komponenti Vanj. temp. Zavojnica + elektroda	Elektroda zavojnice Elektroda	840310 518189
08732-0065-1002 (meters)	Komplet, kablovi komponenti Vanj. temp. Zavojnica + elektroda	Elektroda zavojnice Elektroda	840310 518189
08732-0065-1003 (feet)	Komplet, kablovi komponenti Vanj. temp. Zavojnica + IS Elektroda	Elektroda zavojnice Samosigurna plava elektroda	840310 840309
08732-0065-1004 (meters)	Komplet, kablovi komponenti Vanj. temp. Zavojnica + IS Elektroda	Elektroda zavojnice Samosigurna plava elektroda	840310 840309

**Kompleti kombinacijskih kabela**

Zavojnica/kabel elektrode (-20 °C do 80 °C)	
Komplet sajle.	
08732-0065-2001 (feet)	Komplet, kombinacijski kabel, Norma
08732-0065-2002 (meters)	Komplet, kombinacijski kabel, podvodni (80 °C suho/60 °C vlažno) (9,9 m. trajno)
08732-0065-3001 (feet)	
08732-0065-3002 (meters)	

## Zahtjevi za kabele


Oklopljena uvijena parica ili trijada moraju se koristiti. Za postrojenja koja koriste pojedinačne pogone zavojnice i kabele elektrode, pogledajte sl. 16.

Duljine kabela trebale bi biti ograničene na manje od 152 metara (500 stopa).


(500 stopa). Posavjetujte se s tvornicom za duljinu između 500-1 000 metara (152 - 304 m). Jednaka duljina kabela je potrebno za svaki element.

Za postrojenja koja koriste kombinirane pogone zavojnice i kabele elektrode, pogledajte sl. 17. Duljine kombinacijskih kabela trebale bi biti ograničene na manje od 100 metara (330 stopa).

**Slika 16. Pojedinačne komponente kabela**




**Slika 17. Kombinacijska zavojnica / kabel elektrode**



## Priprema kabela

Kod pripreme svih kablova uklonite samo izolaciju potrebnu da se žica u potpunosti spoji s veznim terminalom. Pripremite krajeve pogona zavojnice i elektroda kabela kao što je prikazano u sl. 18. Ograničite neoklopljenu duljinu žice na 1 inč i na pogonu zavojnice i na kabelu elektrode. Bilo koja duljina nezaštićenog provodnika treba biti izolirana. Pretjerano uklanjanje izolacije može dovesti do neželjenog električnog kratkog spoja s kućištem mjernog pretvornika ili drugim žičanim instalacijama. Predugo trajanje ili neuspjelo spajanje kabelskih štitnika može stvoriti električnu buku što može dovesti do nestabilnog čitanja brojila.

**Slika 18. Vrh sajle**



## ⚠️ UPOZORENJE

### Strujni udar


Potencijalni strujni udar preko terminala daljinske razvodne kutije 1 i 2 (40V).

### Eksplozija

Elektroda izložena procesu. Koristite samo kompatibilne mjerne pretvornike odobrene za instalaciju u praksi.

Za vanjske temperature veće od 140 °C (284 °F), koristite žice s nazivnim vrijednostima 125 °C (257 °F).

**Slika 19. Prikaz daljinske razvodne kutije**




Za dijagrame cjelovitog kabelskog ožičenja senzora pogledajte referentne instalacijske crteže 08732-1504.

## 6.4 Povezivanje blok terminala 8732EM

Skinite stražnji poklopac mjernog pretvornika za pristup blok terminalima.

Pogledajte sl. 20 za identifikaciju terminala. Da biste priključili impulsni i/ili digitalni ulaz/izlaz, pročitajte sveobuhvatni priručnik za proizvod. Postrojenja sa samosigurnim izlazima moraju sadržavati crteže o instalaciji u opasnim lokacijama 08732-2062.

**Slika 20. Priključci blok terminala**



## 6.5 Analogni izlaz

Analogni izlazni signal je strujna petlja od 4-20mA. Petlja se napaja internu ili eksterno preko mehaničkog prekidača koji se nalazi na prednjoj elektroničkoj ploči. Prekidač je postavljen na internu napajanje kada se otpremi iz tvornice. Za jedinice s prikazom, LOI se mora ukloniti da bi se promijenio položaj prekidača.

Samosigurni analogni izlaz zahtijeva oklopljenu paricu kabela.

Za HART komunikacije potreban je minimalni otpor od 250 oma. Preporučuje se koristiti pojedinačnu oklopljenu paricu kabela. Minimalna veličina provodnika je promjer 0,51mm (# 24 AWG) za kabel kraći od 1 500 metara (@ 5 000 st) i promjer 0,81mm (# 20 AWG) za veće udaljenosti.

## Unutarnje napajanje


Analogni signal od 4-20mA je aktivan izlaz od 24VDC.

Najveći dopušteni otpor petlje je 500 oma.

Žični terminal 1 (+) i terminal 2 (-). Pogledajte sl. 21.

---

### Slika 21. Analogna žica - unutarnje napajanje



## NAPOMENA

Polaritet terminala za analogni izlaz ukida se između unutarnjeg i vanjskog pogona.

## Vanjsko napajanje


Petlja analognog signala 4-20mA napaja se iz vanjskog izvora napajanja.

Snaga na terminalima mjernog pretvornika mora biti 10,8 - 30 VDC.

Žični terminal 1 (-) i terminal 2 (+). Pogledajte sl. 22.

---


### Slika 22. Analogna žica - vanjsko napajanje



## Ograničenja analogne petlje opterećenja

Maksimalni otpor petlje određuje razinu napona vanjskog napajanja, kako je opisano u sl. 23.

**Slika 23. Ograničenja analogne petlje opterećenja**



$$R_{\max} = 31,25 (V_{ps} - 10,8)$$


$$V_{ps} = \text{Napon napajanja (V)}$$

$$R_{\max} = \text{Maksimalna otpor petlje (om)}$$

## 6.6 Napajanje mjernog pretvornika

Mjerni pretvornik Rosemount 8732EM dostupan je u dva modela. Mjerni pretvornik na izmjenični pogon izrađen je za napajanje od 90-250VAC (50/60Hz). Mjerni pretvornik na istosmjerni pogon izrađen je za napajanje od 12-42VDC. Prije prvog priključenja napona na Rosemount 8732EM, razmotrite sljedeće standarde i provjerite imate li odgovarajuće napajanje, cjevovod i ostali pribor. Mjerni pretvornik mora biti u skladu s nacionalnim, lokalnim i drugim propisima o visokonaponskim električnim instalacijama. Pogledajte sl. 24 ili sl. 25.

**Slika 24. Zahtjevi za istosmjerno napajanje**





Vršni pad iznosi 42A na 42VDC, u trajanju oko 1 ms

Pad drugih vrijednosti napona može se procijeniti s:

$$Pda (\text{Amper}) = \text{Dovod (V)} / 1,0$$

### Slika 25. Zahtjevi za izmjenično napajanje



Vršni pad iznosi 35,7A na 250VAC, u trajanju oko 1 ms

Pad drugih vrijednosti napona može se procijeniti s:

$$\text{Pda (Amper)} = \text{Dovod (V)} / 7,0$$

### Zahtjevi za žice napajanja

Koristite žice 10 – 18 AWG za odgovarajuću temperaturu primjene. Za žicu 10 – 14 AWG koristite nosače ili neke druge prikladne priključke. Za spajanje u vanjskim temperaturama iznad 50 °C (122 °F), koristite žice s nazivnim vrijednostima od 90 °C (194 °F). Za mjerne pretvornike s istosmjernim napajanjem s duljim kabelom provjerite ima li na priključcima mjernog pretvornika najmanje 12 VDC istosmjernog napona.

## Razdvojnici

Spojite uređaj preko vanjskog razdvojnika ili prekidača, u skladu s nacionalnim i lokalnim zakonom.

## Kategorija postavljanja

Kategorija instalacije za uređaj za 8732EM je Kategorija II (prenapon).

## Prenaponska zaštita

Mjerni pretvornik mjerača protoka Rosemount 8732EM zahtjeva prenaponsku zaštitu električnih vodova. Osigurač i kompatibilni osigurači prikazani su u tabl. 10.

**Tablica 10. Zahtjevi osigurača**

Ulazni napon	Nazivna vrijednost osigurača	Kompatibilan osigurač
90-250VAC rms	1 pojačalo, 250V, $I^2t \geq 1,5 \text{ A}^2\text{s}$ Rating, Fast Acting	Bussman AGC-1, Littelfuse 31201.5HXP
12-42VDC	3 pojačalo, 250V, $I^2t \geq 14 \text{ A}^2\text{s}$ Rating, Fast Acting	Bel Fuse 3AG 3-R, Littelfuse 312003P, Schurter 0034.5135

## Priklučci za napajanje

Pogledajte sl. 20 za veze bloka terminala.

Za mjerne pretvornike na izmjenični pogon (90-250VAC, 50/60 Hz)

- Spojite neutralni kabel na terminal 9 (AC N/L2) i AC liniju na terminal 10 (AC/L1).

Za mjerne pretvornike na istosmjerni pogon

- Za primjenu u istosmjernom napajanju spojite negativnu fazu s terminalom 9 (DC -), a pozitivnu s terminalom 10 (DC +).
- Jedinice na istosmjerni pogon mogu povući do 1,2 A.

## Vijak za blokadu poklopca

Za kućište mjernog pretvornika s isporučenom vijkom za blokadu poklopca, vijak treba biti ispravno instaliran nakon što se mjerni pretvornik spoji žicama i uključi. Slijedite ove korake da biste instalirali vijak za blokadu poklopca:

- Provjerite je li vijak za blokadu poklopca u potpunosti zavrnut u kućištu.
- Ugradite vijak za blokadu poklopca u kućište mjernog pretvornika i uvjerite se da poklopac čvrsto prianja na kućište.
- Pomoću šesterokutnog ključa od 2,5 mm otpuštajte vijak za blokadu dok ne dodirne poklopac mjernog pretvornika.
- Dodatno okrenite vijak za blokadu poklopca  $\frac{1}{2}$  kruga uljevo da biste učvrstili poklopac.

### Napomena

(primjena prekomjernog zateznog momenta može oštetiti navoje.)

- Provjerite da se poklopac ne može ukloniti.

## Korak 7: Osnovna konfiguracija

Kada se instalira magnetski mjerač protoka i isporuči napajanje, mjerni pretvornik mora biti konfiguriran kroz osnovne postavke. Ovi parametri mogu se konfigurirati putem sučelja lokalnog operatera ili pomoću komunikacijskog uređaja HART. Postavke konfiguracije spremaju se u memoriji mjernog pretvornika. Tablica svih parametara nalazi se u [tbl. 11](#). Opisi naprednijih funkcija uključenih u sveobuhvatni priručnik za proizvod.

## Osnovno postavljanje

### 7.1 Oznaka

Oznaka najbrži je i najkraći način utvrđivanja i razlikovanja između mjernih pretvornika. Odašiljači mogu biti označeni u skladu sa zahtjevima vaše instalacije. Oznaka može imati do osam znakova.

### 7.2 Jedinice protoka (PV)

Jedinice protoka određuju format u kojem će se prikazati protok. Jedinice treba izabrati u skladu s vašim posebnim potrebama mjerjenja.

### 7.3 Veličina voda

Veličina vodova (veličina senzora) mora biti postavljena tako da odgovara stvarnom senzoru spojenom na odašiljač. Veličina mora biti navedena u cm.

### 7.4 Gornja granica mjernog područja (URV)

Gornja vrijednost raspona (URV) postavlja točku od 20 mA za analogni izlaz. Ova vrijednost je obično podešena na puni protok. Jedinice koje se pojavljuju bit će iste kao i oni koje su odabrani iz parametra jedinica. URV može se postaviti između -12 m/s do 12 m/s (-39,3 ft/s to 39,3 ft/s). Raspon mora biti najmanje 0,3 m/s (1 ft/s) između URV i LRV.

### 7.5 Donja granica mjernog područja (LRV)

Donja vrijednost raspona (LRV) postavlja točku od 4 mA za analogni izlaz. Ova vrijednost je obično podešena na null protok. Jedinice koje se pojavljuju bit će iste kao i oni koje su odabrani iz parametra jedinica. LRV može se postaviti između -12 m/s do 12 m/s (-39,3 ft/s to 39,3 ft/s). Raspon mora biti najmanje 0,3 m/s (1 ft/s) između URV i LRV.

### 7.6 Kalibracijski broj

Kalibracijski broj senzora je 16-znamenkasti broj generiran u tvornici Rosemount tijekom kalibracije protoka i jedinstven je za svaki senzora.


**Tablica 11. Tipkovni niz (HART Ručni komunikator)**


Funkcija	Brze tipke HART
Procesne varijable	1, 1
Primarna varijabla (PV)	1, 1, 1
PV postotak raspona (PV % raspn)	1, 1, 2
PV analgoni izlaz (AO) (PV strujna petlja)	1, 1, 3
Postavka totalizatora	1, 1, 4
Jedinice totalizatora	1, 1, 4, 1
Ukupni bruto	1, 1, 4, 2
Ukupni neto	1, 1, 4, 3
Obrnuti zbroj	1, 1, 4, 4
Okrenite totalizatora	1, 1, 4, 5
Zaustavite totalizator	1, 1, 4, 6
Resetirajte totalizator	1, 1, 4, 7
Izlazni puls	1, 1, 5
Osnovno postavljanje	1, 3
Oznaka	1, 3, 1
Jedinice protoka	1, 3, 2
Jedinice PV-a	1, 3, 2, 1
Specijalne jedinice	1, 3, 2, 2
Veličina voda	1, 3, 3
Vrijednost gornje granica PV (URV)	1, 3, 4
Donja granica PV (LRV)	1, 3, 5
Kalibracijski broj	1, 3, 6
SmaSm Smanjivanje PV-a	1, 3, 7
Pregled	1, 5

## Lokalno sučelje rukovatelja

Za aktivaciju dodatnog Lokalno sučelja operatera (LOI), pritisnite strelicu prema dolje dva puta. Koristite tipke strelice za GORE, DOLJE, LIJEVO, DESNO za kretanje kroz stavke izbornika. Karta u strukturi izbornnika LOI je prikazana na sl. 26. Zaslон se može zaključati kako bi se spriječile neželjene promjene konfiguracije. Zaključavanje zaslona može aktivirati putem komunikacijskog uređaja HART ili držeći strelicu gore tijekom 3 sekundi. Kad se aktivira zaključavanje zaslona, DL se pojavljuje u donjem desnom kutu zaslona. Da biste isključili blokadu zaslona, držite strelicu gore za 3 sekunde i slijedite upute na zaslонu. Nakon deaktiviranja, DL se više neće pojavljivati u donjem desnom kutu zaslona.

**Slika 26. Navigacijsko stablo izbornika lokalnog sučelja za operatera (LOI) za uređaj Rosemount 8732EM**





# Certificiranje proizvoda

Approvals Document

February 19, 2014

08732-AP01, Rev AA

## Rosemount Magnetic Flowmeter Model 8732EM, 8705-M, 8711-M/L Product Certification

### Approved Manufacturing Locations

Rosemount Inc. - Eden Prairie, Minnesota, USA  
Fisher-Rosemount Technologies de Fluido, S.A. de C.V.  
Chihuahua, Mexico

Asia Flow Technology Center - Nanjing, China

### Ordinary Location Certification for FM Approvals

As standard, the transmitter and flowtube have been examined and tested to determine that the design meets basic electrical, mechanical, and fire protection requirements by FM Approvals, a nationally recognized testing laboratory (NRTL) as accredited by the Federal Occupational Safety and Health Administration (OSHA).

### European Directive Information

#### European Pressure Equipment Directive (PED) (97/23/EC)

PED Certification requires the "PD" option code.

Mandatory CE-marking with notified body number 0575, for all flowtubes is located on the flowmeter label.  
Category I assessed for conformity per module A procedures.

Categories II – III assessed for conformity per module H procedures.

QS Certificate of Assessment  
EC No. 59552-2009-CE-HOU-DNV Rev. 2.0  
Module H Conformity Assessment

8705 Flanged Flowtubes  
Line size 40mm to 600mm (1½-in to 24-in)  
EN 1092-1 flanges and ASME B16.5 class 150 and ASME B16.5 Class 300 flanges. Also available in ASME B16.5 Class 600 flanges in limited line sizes.

8711 Wafer Flowtubes  
Line size 40mm to 200mm (1½-in to 8-in)

8721 Sanitary Flowtubes  
Line sizes 40mm to 100mm (1½-in to 4-in)  
Module A Conformity Assessment

All other Rosemount Flowtubes – line sizes of 25mm (1-in) and less: Sound Engineering Practice (SEP). Flowtubes that are SEP are outside the scope of PED and cannot be marked for compliance with PED.

#### Electro Magnetic Compatibility (EMC) (2004/108/EC)

Transmitter and Flowtube: EN 61326-1: 2013  
Transmitters with output code "B" require shielded cable for the 4-20mA output, with shield terminated at the transmitter.

#### Low Voltage Directive (LVD) (2006/95/EC)

EN 61010-1: 2010

### Product Markings

#### CE Marking

Compliance with all applicable European Union Directives.

#### C-Tick Marking

## North American Certifications

### Factory Mutual (FM)

#### 8732EM Transmitter

**Note:**

For Intrinsically Safe (IS) 4-20mA and Pulse Outputs on the 8732EM, output code "B" must be selected.

- N5** Non-Incendive for Class I, Division 2, Groups ABCD: T4  
Dust-Ignition Proof for Class II/III, Division 1, Groups EFG: T5  
 $-50^{\circ}\text{C} \leq \text{Ta} \leq 60^{\circ}\text{C}$   
Enclosure Type 4X, IP66  
Install per drawing 08732-2062

*Special Conditions for Safe Use (X):*

1. Units marked with "Warning: Electrostatic Charging Hazard" may either use non-conductive paint thicker than 0.2 mm or non-metallic labeling. Precautions shall be taken to avoid ignition due to electrostatic charge on the enclosure.
2. The intrinsically safe 4-20mA and pulse output cannot withstand the 500V isolation test due to integral transient protection. This must be taken into consideration upon installation.
3. Conduit entries must be installed to maintain the enclosure ingress rating of IP66.
4. Unused conduit entries must use either used the Rosemount-supplied blanking plugs, or blanking plugs certified in accordance with the protection type.

- K5** Explosion-Proof for Class I Division 1, Groups CD: T6  
Non-Incendive for Class I, Division 2, Groups ABCD: T4  
Dust-Ignition Proof for Class II/III, Division 1, Groups EFG: T5  
 $-40^{\circ}\text{C} \leq \text{Ta} \leq 60^{\circ}\text{C}$   
Enclosure Type 4X, IP66  
Install per drawing 08732-2062

*Special Conditions for Safe Use (X):*

1. Units marked with "Warning: Electrostatic Charging Hazard" may either use non-conductive paint thicker than 0.2 mm or non-metallic labeling. Precautions shall be taken to avoid ignition due to electrostatic charge on the enclosure.
2. The intrinsically safe 4-20mA and pulse output cannot withstand the 500V isolation test due to integral transient protection. This must be taken into consideration upon installation.
3. Conduit entries must be installed to maintain the enclosure ingress rating of IP66.
4. Unused conduit entries must use either used the Rosemount-supplied blanking plugs, or blanking plugs certified in accordance with the protection type.

#### 8705-M and 8711-M/L Flowtube

**Note:**

When used in hazardous (classified) locations, the 8705-M and 8711-M/L may only be used with a certified 8732EM transmitter.

- N5** Non-Incendive with Intrinsically Safe Electrodes for Class I, Division 2, Groups ABCD: T3...T5  
Dust-Ignition Proof for Class II/III, Division 1, Groups EFG: T2...T5  
 $-29^{\circ}\text{C} \leq \text{Ta} \leq 60^{\circ}\text{C}$   
Enclosure Type 4X, IP66/68 (IP68 remote mount only)  
Install per drawing 08732-2062

*Special Conditions for Safe Use (X):*


1. Units marked with "Warning: Electrostatic Charging Hazard" may either use non-conductive paint thicker than 0.2 mm or non-metallic labeling. Precautions shall be taken to avoid ignition due to electrostatic charge on the enclosure.
2. If used with flammable process fluid, the electrode circuit must be installed as intrinsically safe (Ex ia).
3. Conduit entries must be installed to maintain a minimum enclosure ingress rating of IP66.
4. Unused conduit entries must use either used the Rosemount-supplied blanking plugs, or blanking plugs certified in accordance with the protection type.

- K5** Explosion-Proof with Intrinsically Safe Electrodes for Class I Division 1, Groups CD: T3...T6  
Non-Incendive with Intrinsically Safe Electrodes for Class I, Division 2, Groups ABCD: T3...T5  
Dust-Ignition Proof for Class II/III, Division 1, Groups EFG: T2...T5  
 $-29^{\circ}\text{C} \leq \text{Ta} \leq 60^{\circ}\text{C}$   
Enclosure Type 4X, IP66/68 (IP68 remote mount only)  
Install per drawing 08732-2062

*Special Conditions for Safe Use (X):*

1. Units marked with "Warning: Electrostatic Charging Hazard" may either use non-conductive paint thicker than 0.2 mm or non-metallic labeling. Precautions shall be taken to avoid ignition due to electrostatic charge on the enclosure.
2. If used with flammable process fluid, or if installed in a Class I Division 1 area, the electrode circuit must be installed as intrinsically safe (Ex ia).
3. Conduit entries must be installed to maintain a minimum enclosure ingress rating of IP66.
4. Unused conduit entries must use either used the Rosemount-supplied blanking plugs, or blanking plugs certified in accordance with the protection type.

Slika 27. Rosemount 8732EM instalacije i crteži ožičenja



MODEL 8732EM TRANSMITTER


DRAIN/SHIELD CONNECTED TO TERMINAL  
(CHASSIS GROUND) ON TRANSMITTER EMI  
SEE DETAIL 'C' FOR  
WIRE CONSTRUCTION

## COMBINATION ELECTRODE AND COIL DRIVE CABLE

**COMBINATION ELECTRODE A**


SEE WIRING NOTE  
FOR DRAIN/SHIELD  
CONNECTION AT FLOWTUBE

**SEE TEXT DETAIL**




**MODEL 8705-M, 8711-M/L,  
8721-M/L FLOWTUBES**

**SEE WIRING NOTE  
FOR DRAIN/SHIELD  
CONNECTION AT FLOWTUBE**



**SEE WIRING NOTE  
FOR DRAIN SHIELD  
DEFLECTION AT EIGHTIRE**



**MODEL 8721**  
**E-SERIES**


ELEC TRODE DRAIN SHIELD  
CONNECTED TO CHASSIS GROUND  
ON TRANSMITTER END.  
SEE DETAIL 'C' FOR  
ELEC TRODE WIRE CONSTRUCTION.


POWER INPUT TERMINALS:  
WAS BNS FOR AC POWER MODELS

OPTIONAL  
DIGITAL INPUT  
DIGITAL OUTPUT  
(01/00)  
8732EM WIRING DIAGRAM

NOTES:  
 JACKET COLOR-TEMPERATURE RATING  
 (1) GRAY - RATED 10°C TO 80°C  
 (2) BLACK - RATED -20°C TO 80°C DRY  
 (3) DRAIN (COIL SHIELD)

## **8732EM TRANSMITTER OUTPUT AND POWER WIRING**








TABLE 3 811-MU : CLASS 1 DIVISION 2 MAXIMUM ALLOWABLE PROCESS TEMPERATURE VS. TEMPERATURE CODE AND TRANSMITTER MOUNTING CONFIGURATION											
A	Line Site	Maximum Allowable Process Temperature (°C)	Temperature Code	Remote Junction Box Orientation	Transmitter Mounting Configuration	Transmitter Orientation	Mounting Configuration	A			
	1.5°	60	15	Any	Any	Any	Integral/Remote	The Rosemount catalog lists shown include a certificate of conformity copy from the manufacturer for acceptance per foot & indicate per foot. These parameters are only required for the entire length of the cable.			
B	2°	60	15	Any	Any	Any	Integral/Remote	This equipment is not capable of passing the 500V ISOLATION TEST due to internal transient protection. This must be taken into account upon installation.			
C	3°	60	15	Any	Any	Any	Integral/Remote	14. NO REVISION TO THIS DRAWING WITHOUT PRIOR FM APPROVAL.			
D	4°	60	15	Any	Any	Any	Integral/Remote	15. ASSOCIATED APPARATUS MANUFACTURER'S INSTALLATION DRAWING MUST BE FOLLOWED WHEN INSTALLING THIS EQUIPMENT.			
E	5°	60	15	Any	Any	Any	Integral/Remote	16. CONTROL COMPONENT CONNECTED TO BARIER MUST NOT USE OR GENERATE MORE THAN 230V.			
F	6°	60	15	Any	Any	Any	Integral/Remote	17. INTEGRAL/REMOTE			
G	7°	60	15	Any	Any	Any	Integral/Remote	18. INTEGRAL/REMOTE			
H	8°	60	15	Any	Any	Any	Integral/Remote	19. INTEGRAL/REMOTE			
		100	14	Down Or To The Side Only	Any	Any	Integral/Remote	20. INTEGRAL/REMOTE			
		120	13	Down Or To The Side Only	Any	Any	Integral/Remote	21. INTEGRAL/REMOTE			
		140	12	Down Or To The Side Only	Any	Any	Integral/Remote	22. INTEGRAL/REMOTE			
		160	11	Down Or To The Side Only	Any	Any	Integral/Remote	23. INTEGRAL/REMOTE			
		180	10	Down Or To The Side Only	Any	Any	Integral/Remote	24. INTEGRAL/REMOTE			
		200	9	Down Or To The Side Only	Any	Any	Integral/Remote	25. INTEGRAL/REMOTE			
		220	8	Down Or To The Side Only	Any	Any	Integral/Remote	26. INTEGRAL/REMOTE			
		240	7	Down Or To The Side Only	Any	Any	Integral/Remote	27. INTEGRAL/REMOTE			
		260	6	Down Or To The Side Only	Any	Any	Integral/Remote	28. INTEGRAL/REMOTE			
		280	5	Down Or To The Side Only	Any	Any	Integral/Remote	29. INTEGRAL/REMOTE			
		300	4	Down Or To The Side Only	Any	Any	Integral/Remote	30. INTEGRAL/REMOTE			
		320	3	Down Or To The Side Only	Any	Any	Integral/Remote	31. INTEGRAL/REMOTE			
		340	2	Down Or To The Side Only	Any	Any	Integral/Remote	32. INTEGRAL/REMOTE			
		360	1	Down Or To The Side Only	Any	Any	Integral/Remote	33. INTEGRAL/REMOTE			
		380	0	Down Or To The Side Only	Any	Any	Integral/Remote	34. INTEGRAL/REMOTE			
		400	-1	Down Or To The Side Only	Any	Any	Integral/Remote	35. INTEGRAL/REMOTE			
		420	-2	Down Or To The Side Only	Any	Any	Integral/Remote	36. INTEGRAL/REMOTE			
		440	-3	Down Or To The Side Only	Any	Any	Integral/Remote	37. INTEGRAL/REMOTE			
		460	-4	Down Or To The Side Only	Any	Any	Integral/Remote	38. INTEGRAL/REMOTE			
		480	-5	Down Or To The Side Only	Any	Any	Integral/Remote	39. INTEGRAL/REMOTE			
		500	-6	Down Or To The Side Only	Any	Any	Integral/Remote	40. INTEGRAL/REMOTE			
		520	-7	Down Or To The Side Only	Any	Any	Integral/Remote	41. INTEGRAL/REMOTE			
		540	-8	Down Or To The Side Only	Any	Any	Integral/Remote	42. INTEGRAL/REMOTE			
		560	-9	Down Or To The Side Only	Any	Any	Integral/Remote	43. INTEGRAL/REMOTE			
		580	-10	Down Or To The Side Only	Any	Any	Integral/Remote	44. INTEGRAL/REMOTE			
		600	-11	Down Or To The Side Only	Any	Any	Integral/Remote	45. INTEGRAL/REMOTE			
		620	-12	Down Or To The Side Only	Any	Any	Integral/Remote	46. INTEGRAL/REMOTE			
		640	-13	Down Or To The Side Only	Any	Any	Integral/Remote	47. INTEGRAL/REMOTE			
		660	-14	Down Or To The Side Only	Any	Any	Integral/Remote	48. INTEGRAL/REMOTE			
		680	-15	Down Or To The Side Only	Any	Any	Integral/Remote	49. INTEGRAL/REMOTE			
		700	-16	Down Or To The Side Only	Any	Any	Integral/Remote	50. INTEGRAL/REMOTE			
		720	-17	Down Or To The Side Only	Any	Any	Integral/Remote	51. INTEGRAL/REMOTE			
		740	-18	Down Or To The Side Only	Any	Any	Integral/Remote	52. INTEGRAL/REMOTE			
		760	-19	Down Or To The Side Only	Any	Any	Integral/Remote	53. INTEGRAL/REMOTE			
		780	-20	Down Or To The Side Only	Any	Any	Integral/Remote	54. INTEGRAL/REMOTE			
		800	-21	Down Or To The Side Only	Any	Any	Integral/Remote	55. INTEGRAL/REMOTE			
		820	-22	Down Or To The Side Only	Any	Any	Integral/Remote	56. INTEGRAL/REMOTE			
		840	-23	Down Or To The Side Only	Any	Any	Integral/Remote	57. INTEGRAL/REMOTE			
		860	-24	Down Or To The Side Only	Any	Any	Integral/Remote	58. INTEGRAL/REMOTE			
		880	-25	Down Or To The Side Only	Any	Any	Integral/Remote	59. INTEGRAL/REMOTE			
		900	-26	Down Or To The Side Only	Any	Any	Integral/Remote	60. INTEGRAL/REMOTE			
		920	-27	Down Or To The Side Only	Any	Any	Integral/Remote	61. INTEGRAL/REMOTE			
		940	-28	Down Or To The Side Only	Any	Any	Integral/Remote	62. INTEGRAL/REMOTE			
		960	-29	Down Or To The Side Only	Any	Any	Integral/Remote	63. INTEGRAL/REMOTE			
		980	-30	Down Or To The Side Only	Any	Any	Integral/Remote	64. INTEGRAL/REMOTE			
		1000	-31	Down Or To The Side Only	Any	Any	Integral/Remote	65. INTEGRAL/REMOTE			
		1020	-32	Down Or To The Side Only	Any	Any	Integral/Remote	66. INTEGRAL/REMOTE			
		1040	-33	Down Or To The Side Only	Any	Any	Integral/Remote	67. INTEGRAL/REMOTE			
		1060	-34	Down Or To The Side Only	Any	Any	Integral/Remote	68. INTEGRAL/REMOTE			
		1080	-35	Down Or To The Side Only	Any	Any	Integral/Remote	69. INTEGRAL/REMOTE			
		1100	-36	Down Or To The Side Only	Any	Any	Integral/Remote	70. INTEGRAL/REMOTE			
		1120	-37	Down Or To The Side Only	Any	Any	Integral/Remote	71. INTEGRAL/REMOTE			
		1140	-38	Down Or To The Side Only	Any	Any	Integral/Remote	72. INTEGRAL/REMOTE			
		1160	-39	Down Or To The Side Only	Any	Any	Integral/Remote	73. INTEGRAL/REMOTE			
		1180	-40	Down Or To The Side Only	Any	Any	Integral/Remote	74. INTEGRAL/REMOTE			
		1200	-41	Down Or To The Side Only	Any	Any	Integral/Remote	75. INTEGRAL/REMOTE			
		1220	-42	Down Or To The Side Only	Any	Any	Integral/Remote	76. INTEGRAL/REMOTE			
		1240	-43	Down Or To The Side Only	Any	Any	Integral/Remote	77. INTEGRAL/REMOTE			
		1260	-44	Down Or To The Side Only	Any	Any	Integral/Remote	78. INTEGRAL/REMOTE			
		1280	-45	Down Or To The Side Only	Any	Any	Integral/Remote	79. INTEGRAL/REMOTE			
		1300	-46	Down Or To The Side Only	Any	Any	Integral/Remote	80. INTEGRAL/REMOTE			
		1320	-47	Down Or To The Side Only	Any	Any	Integral/Remote	81. INTEGRAL/REMOTE			
		1340	-48	Down Or To The Side Only	Any	Any	Integral/Remote	82. INTEGRAL/REMOTE			
		1360	-49	Down Or To The Side Only	Any	Any	Integral/Remote	83. INTEGRAL/REMOTE			
		1380	-50	Down Or To The Side Only	Any	Any	Integral/Remote	84. INTEGRAL/REMOTE			
		1400	-51	Down Or To The Side Only	Any	Any	Integral/Remote	85. INTEGRAL/REMOTE			
		1420	-52	Down Or To The Side Only	Any	Any	Integral/Remote	86. INTEGRAL/REMOTE			
		1440	-53	Down Or To The Side Only	Any	Any	Integral/Remote	87. INTEGRAL/REMOTE			
		1460	-54	Down Or To The Side Only	Any	Any	Integral/Remote	88. INTEGRAL/REMOTE			
		1480	-55	Down Or To The Side Only	Any	Any	Integral/Remote	89. INTEGRAL/REMOTE			
		1500	-56	Down Or To The Side Only	Any	Any	Integral/Remote	90. INTEGRAL/REMOTE			
		1520	-57	Down Or To The Side Only	Any	Any	Integral/Remote	91. INTEGRAL/REMOTE			
		1540	-58	Down Or To The Side Only	Any	Any	Integral/Remote	92. INTEGRAL/REMOTE			
		1560	-59	Down Or To The Side Only	Any	Any	Integral/Remote	93. INTEGRAL/REMOTE			
		1580	-60	Down Or To The Side Only	Any	Any	Integral/Remote	94. INTEGRAL/REMOTE			
		1600	-61	Down Or To The Side Only	Any	Any	Integral/Remote	95. INTEGRAL/REMOTE			
		1620	-62	Down Or To The Side Only	Any	Any	Integral/Remote	96. INTEGRAL/REMOTE			
		1640	-63	Down Or To The Side Only	Any	Any	Integral/Remote	97. INTEGRAL/REMOTE			
		1660	-64	Down Or To The Side Only	Any	Any	Integral/Remote	98. INTEGRAL/REMOTE			
		1680	-65	Down Or To The Side Only	Any	Any	Integral/Remote	99. INTEGRAL/REMOTE			
		1700	-66	Down Or To The Side Only	Any	Any	Integral/Remote	100. INTEGRAL/REMOTE			
		1720	-67	Down Or To The Side Only	Any	Any	Integral/Remote	101. INTEGRAL/REMOTE			
		1740	-68	Down Or To The Side Only	Any	Any	Integral/Remote	102. INTEGRAL/REMOTE			
		1760	-69	Down Or To The Side Only	Any	Any	Integral/Remote	103. INTEGRAL/REMOTE			
		1780	-70	Down Or To The Side Only	Any	Any	Integral/Remote	104. INTEGRAL/REMOTE			
		1800	-71	Down Or To The Side Only	Any	Any	Integral/Remote	105. INTEGRAL/REMOTE			
		1820	-72	Down Or To The Side Only	Any	Any	Integral/Remote	106. INTEGRAL/REMOTE			
		1840	-73	Down Or To The Side Only	Any	Any	Integral/Remote	107. INTEGRAL/REMOTE			
		1860	-74	Down Or To The Side Only	Any	Any	Integral/Remote	108. INTEGRAL/REMOTE			
		1880	-75	Down Or To The Side Only	Any	Any	Integral/Remote	109. INTEGRAL/REMOTE			
		1900	-76	Down Or To The Side Only	Any	Any	Integral/Remote	110. INTEGRAL/REMOTE			
		1920	-77	Down Or To The Side Only	Any	Any	Integral/Remote	111. INTEGRAL/REMOTE			
		1940	-78	Down Or To The Side Only	Any	Any	Integral/Remote	112. INTEGRAL/REMOTE			
		1960	-79	Down Or To The Side Only	Any	Any	Integral/Remote	113. INTEGRAL/REMOTE			
		1980	-80	Down Or To The Side Only	Any	Any	Integral/Remote	114. INTEGRAL/REMOTE			
		2000	-81	Down Or To The Side Only	Any	Any	Integral/Remote	115. INTEGRAL/REMOTE			
		2020	-82	Down Or To The Side Only	Any	Any	Integral/Remote	116. INTEGRAL/REMOTE			
		2040	-83	Down Or To The Side Only	Any	Any	Integral/Remote	117. INTEGRAL/REMOTE			
		2060	-84	Down Or To The Side Only	Any	Any	Integral/Remote	118. INTEGRAL/REMOTE			
		2080	-85	Down Or To The Side Only	Any	Any	Integral/Remote	119. INTEGRAL/REMOTE			
		2100	-86	Down Or To The Side Only	Any	Any	Integral/Remote	120. INTEGRAL/REMOTE			
		2120	-87	Down Or To The Side Only	Any	Any	Integral/Remote	121. INTEGRAL/REMOTE			

TABLE I 805-M: EPOXY RESIN AND DISTILLATION PROBES, MAXIMUM ALLOWABLE PROCESS TEMPERATURE VS. TEMPERATURE CODE AND TRANSITION MOUNTING CONFIGURATION	
805-M: CLASS 1 DIVISION 2 MAXIMUM ALLOWABLE PROCESS TEMPERATURE	100°C
TEMPERATURE CODE AND TRANSITION MOUNTING CONFIGURATION	
100°C	100°C

CONSTITUTIONAL AND PROFOUND LAW

**ROSEMOUNT**

INSTALLATION DRAWING  
MODEL 8722EM-8705-M-8711-M

DR. D. BROOKS 12/13/12 DRAWING NO. 08732-206  
APD OF. MESSENGER 6/6/13

B2B TINTED COPIES ARE UNCONTROLLED - PURCHASE AND DOWNLOAD ONLY





**Vodič za brzi početak rada**  
00825-0125-4444, Rev. AA  
Veljača 2014.

**Emerson Process Management**  
**Rosemount Inc.**  
7070 Winchester Circle  
Boulder, CO 80301 SAD  
Tel: (SAD) 800 522 6277  
Tel: (međunarodni) +1 (303) 527 5200  
Faks: +1 (303) 530 8459

**Emerson Process Management**  
**Asia Pacific Private Limited**  
1 Pandan Crescent  
Singapore 128461  
Tel: (65) 6777 8211  
Faks: (65) 6777 0947/65 6777 0743

**Emerson Process Management**  
**Flow B.V.**  
Neonstraat 1  
6718 WX Ede  
Nizozemska  
T +31 (0) 318495555  
Faks +31 (0) 318 495556

**Emerson Process Management AG**  
**Representative Office**  
Selska cesta 93  
HR – 10000 Zagreb  
Tel. +385 (1) 560 3870  
Faks +385 (1) 560 3979  
Email: info.hr@emersonprocess.com  
www.emersonprocess.hr

**Emerson Process Management**  
**Latinska Amerika**  
Multipark Office Center  
Tururubares Building, 3rd & 4th floor  
Guachipelin de Escazu, Kostarika  
Tel: +(506) 2505-6962

**Emerson FZE**  
P.O. Box 17033  
Jebel Ali Free Zone  
Dubai UAE  
Tel. +971 4811 8100  
Faks +971 4886 5465

© 2014 Rosemount Inc. Sva prava pridržana. Svi zaštitni žigovi vlasništvo su proizvođača.  
Emerson logotip je zaštitni i uslužni znak tvrtke Emerson Electric Co.  
Rosemount i logotip tvrtke Rosemount zaštitni su znaci tvrtke Rosemount Inc.

