

Vodič za brzi početak rada
00825-0125-4811, Rev JC
svibanj 2019.

Mjerni pretvornik razine Rosemount™ 3300

Radar s vođenim valovima



CE Modbus HART

ROSEMOUNT™

EMERSON™

Sadržaj

O ovom vodiču.....	3
Montirajte glavu/sondu mjernog pretvornika.....	8
Postavite premosnice i sklopke.....	18
Spajanje žica i uključivanje napajanja.....	20
Konfiguracija.....	26
Okolišni uvjeti.....	32
Certifikacije proizvoda.....	33

1 O ovom vodiču

Ovaj vodič za početak rada navodi osnovne smjernice za mjerni pretvornik razine Rosemount 3300. Više uputa potražite u [Referentnom priručniku](#) za mjerni pretvornik razine Rosemount 3300. Priručnik i ovaj Vodič za brzi početak rada dostupni su i u elektroničkom obliku na adresi [Emerson.com/Rosemount](#).

⚠️ Upozorenje

Nepridržavanje smjernica za sigurno postavljanje i servisiranje može izazvati smrt ili ozbiljne ozljede.

- Instalaciju ili servis smije provoditi samo kvalificirano osoblje.
- Opremu upotrebljavajte isključivo kako je navedeno u ovom Brzom vodiču za početak rada i Referentnom priručniku. U protivnom, zaštita koju oprema pruža može biti umanjena.
- Provodite isključivo one servisne aktivnosti koje su opisane u ovom priručniku, osim ako imate odgovarajuće kvalifikacije.
- Vatrootporni spojevi nisu predviđeni za popravak. Obratite se proizvođaču.

Eksplozije mogu izazvati smrt ili ozbiljne ozljede.

- Provjerite je li radno okruženje mjernog pretvornika u skladu s odgovarajućim specifikacijama za upotrebu u zoni opasnosti. Proučite [Certifikacije proizvoda](#) u ovom Vodiču za brzi početak rada.
- Pri protuexplozijskim/vatrootpornim instalacijama nemojte uklanjati poklopce mjernog pretvornika kada je jedinica pod naponom.
- Prije povezivanja ručnog komunikatora u eksplozivnoj atmosferi, provjerite jesu li instrumenti instalirani u skladu s praksama samosigurnog ili nezapaljivog terenskog ožičenja.
- Da ne bi došlo do propuštanja procesnih tekućina, upotrebljavajte samo O-prstenove s odgovarajućim adapterom prirubnice.

Strujni udar može izazvati smrt ili teške ozljede.

- Izbjegnite kontakt s vodovima i priključcima. Visoki napon koji može biti prisutan na vodovima može izazvati strujni udar.
- Pri spajanju ožičenja mjernog pretvornika provjerite je li mjerni pretvornik isključen iz mrežnog napajanja te jesu li isključene ili prekinute veze s bilo kojim drugim vanjskim izvorom napajanja.

Ograničenja temperature primjenjuju se samo na protuexplozijske verzije. Za ograničenja potražite informacije o određenim certifikatima u poglavljju [Certifikacije proizvoda](#) u ovom dokumentu.

⚠️ Upozorenje

Kućišta elektroničke opreme pripadaju kategoriji opreme 2G ili 2D. Sonde koje nisu prekrivene plastikom i nisu izrađene od titanija pripadaju kategoriji opreme 1G ili 1D. Sonde pokrivenе plastikom ili sonde izrađene od titanija pripadaju samo kategoriji opreme 1G.

Sonde s nevodljivim površinama i lakin metalima:


- Sonde prekrivene plastikom i/ili plastičnim diskovima mogu u ekstremnim uvjetima generirati razinu elektrostatskog naboja dovoljnu za zapaljenje. Stoga se prilikom uporabe sonde u potencijalno eksplozivnoj atmosferi trebaju poduzeti mjere potrebne za sprječavanje elektrostatičkog izboja. Ove sonde nisu dopuštene u područjima klasificiranim kao područja s prašinom.

Sljedeće sonde ne sadrže plastiku ili materijal PTFE i mogu se smjestiti u područja klasificirana kao područja s prašinom:

Tablica 1-1: Sonde koje ne sadrže plastiku ili materijal PTFE

Šifra	Materijal izrade: Procesni spoj/sonda
1	316L SST (EN 1.4404)
2	Slitina C-276 (UNS N10276), pločasta izvedba u verziji s prirubnicom
3	Slitina 400 (UNS N04400), pločasta izvedba u verziji s prirubnicom
5	Titanij Gr-1 i Gr-2
9	Duplex 2205 (EN 1.4462/UNS S31803) (pločasta izvedba u verziji s prirubnicom)
L	Slitina 625 (UNS N06625)
M	Slitina 400 (UNS N04400)
H	Slitina C-276 (UNS N10276)
D	Duplex 2205 (EN 1.4462/UNS S31803)

Informacije o materijalu izrade dostupne su kao deveti znak šifre modela mjernog pretvornika (npr. 330xxxxx1xxxxxxxx).



- Sonde i prirubnice koje sadrže > 7,5 % magnezija ili cirkonija ne smiju se postavljati u atmosferu s eksplozivnom prašinom. Za više informacija obratite se svojem prodajnom predstavniku društva Emerson.

Sonde i prirubnice koje sadržavaju lake metale:

- Kada se upotrebljavaju u instalacijama kategorije 1/2G, sonde i prirubnice koje sadržavaju titanij ili cirkonij moraju se montirati na takav način da se ne mogu pojaviti iskre uslijed udarca ili trenja između tih dijelova i čelika.

⚠️ Upozorenje

Svaka neovlaštena zamjena dijelova ili izvođenje popravaka, osim promjene cjelokupnog sklopa glave mjernog pretvornika ili sonde, može ugroziti sigurnost te se iste zabranjuju.

- Neovlaštene izmjene proizvoda strogo su zabranjene jer mogu nehotično i nepredvidljivo izmijeniti performanse i ugroziti sigurnost. Neovlaštene promjene koje utječu na integritet zavara ili prirubnica, poput dodatnih perforacija, ugrožavaju cjevitost i sigurnost proizvoda. Klasifikacije i certifikacije opreme gube valjanost za proizvode koji se oštete ili izmijene bez prethodnog pisanog odobrenja društva Emerson. U slučaju nastavka upotrebe proizvoda koji je oštećen ili izmijenjen bez prethodnog pisanog odobrenja, rizik i troškove snosi isključivo korisnik.

⚠️ Upozorenje

Fizički pristup

Neovlašteno osoblje može uzrokovati značajno oštećenje i/ili pogrešnu konfiguraciju opreme krajnjih korisnika. To može biti namjerno ili slučajno, no potrebno se zaštititi.

Fizička sigurnost važan je dio bilo kakvog programa sigurnosti i od temeljne je važnosti za zaštitu vašeg sustava. Ograničite fizički pristup neovlaštenom osoblju kako biste zaštitali imovinu krajnjih korisnika. To vrijedi za sve sustave unutar objekta.

2 Montirajte glavu/sondu mjernog pretvornika

2.1 Spoj spremnika s prirubnicom


Prije nego počnete

Bilješka

Sondama prekrivenim materijalom PTFE potrebno je rukovati oprezno kako bi se ne bi oštetila vanjska zaštitna prevlaka.


Postupak

- Postavite odgovarajuću brtvu na prirubnicu spremnika.




Bilješka

Brtve se ne smiju upotrebljavati za sonde prekrivene materijalom PTFE sa zaštitnom pločicom.




A. Sonda prekrivena materijalom PTFE sa zaštitnom pločicom


- Spustite mjerni pretvornik i sondu s prirubnicom u spremnik.




3. Vijke i matice pritegnite uz dovoljan pritezni moment, ovisno o vrsti odabrane prirubnice i brtve.




4. Lagano olabavite maticu koja glavu mjernog pretvornika spaja sa sondom.



5. Kućište mjernog pretvornika zaokrenite tako da uvodnice kabela / zaslon budu okrenuti u željenom smjeru.



6. Pritegnite maticu.



2.2 Navojni spoj spremnika


Prije nego počnete

Bilješka


Sondama prekrivenim materijalom PTFE potrebno je rukovati oprezno kako bi se ne bi oštetila vanjska zaštitna prevlaka.

Postupak


- Za adaptore s navojima BSPP (G) odgovarajuću brtvu postavite na vrh prirubnice spremnika.




- Za adaptore s navojima NPT upotrijebite protuljepljivu pastu ili PTFE traku u skladu s postupcima na mjestu instalacije.




3. Mjerni pretvornik i sondu spustite u spremnik.




4. Lagano olabavite maticu koja glavu mjernog pretvornika spaja sa sondom.




5. Adapter zavrnite na procesni spoj.



6. Kućište mjernog pretvornika zaokrenite tako da uvodnice kabela / zaslon budu okrenuti u željenom smjeru.



7. Pritegnite maticu.



2.3 Spoj spremnika sa spojnicom Tri-Clamp®

Prije nego počnete

Bilješka


Sondama prekrivenim materijalom PTFE potrebno je rukovati oprezno kako bi se ne bi oštetila vanjska zaštitna prevlaka.

Postupak


1. Postavite odgovarajuću brtvu na prirubnicu spremnika.




2. Mjerni pretvornik i sondu spustite u spremnik.




3. Pritegnite spojnicu preporučenim priteznim momentom (pogledajte proizvođačeve upute za upotrebu).




4. Lagano olabavite maticu koja glavu mjernog pretvornika spaja sa sondom.



5. Kućište mjernog pretvornika zaokrenite tako da uvodnice kabela / zaslon budu okrenuti u željenom smjeru.



6. Pritegnite maticu.




2.4 Montiranje držača

Postupak

- Držač montirajte na cijev/zid.


Na cijev:




A. Vodoravna cijev

B. Okomita cijev

Na zid:




- Pretvornik sa sondom montirajte na držač.




2.5 Instalacija odvojenog kućišta

Postupak

1. Pažljivo uklonite pretvornik.




2. Sondu montirajte na spremnik.




A. Brtva

3. Daljinski spoj montirajte na sondu.




4. Držač montirajte na cijev.




A. Vodoravna cijev

B. Okomita cijev

5. Pričvrstite nosače kućišta.



6. Montirajte glavu mjernog pretvornika.



3 Postavite premosnice i sklopke

Zaštita od pisanja mora se postaviti nakon konfiguracije (pogledajte Konfiguracija).


3.1 Postavljanje alarma i zaštite od pisanja na integriranom sklopu

Ako alarmne i zaštitne premosnice nisu postavljene, zadano stanje alarma mjernog pretvornika postavit će se na HIGH (Visoko), a zaštita na OFF (Isključeno).

Postupak

1. Skinite pokrov na strani sklopa (pogledajte stranu sklopa s naljepnicom).
2. Kako biste izlaz alarma od 4 – 20 mA postavili na LOW (Nisko), prekidač alarma postavite u položaj LOW (Nisko).
3. Kako biste omogućili značajku zaštite od zapisivanja, prekidač za zaštitu od zapisivanja postavite u položaj ON (Uključeno).
4. Vratite pokrov i čvrsto pritegnite.

Slika 3-1: Integrirani sklop



3.2 Postavljanje alarma i zaštite od pisanja na LCD zaslonu

Prije nego počnete


Da bi LCD zaslon premostio postavke integriranog sklopa, prekidač zaštite od pisanja na integriranom sklopu mora biti u položaju OFF (Isključeno), a prekidač alarma na integriranom sklopu mora biti u položaju HIGH (Visoko).

Postupak

1. Da biste izlaz alarma od 4 – 20 mA postavili na LOW (Nisko), premosnicu postavite između desnog i srednjeg otvora.

2. Da biste omogućili značajku zaštite od pisanja, premosnicu postavite između lijevog i srednjeg otvora – ON (Uključeno).

Slika 3-2: LCD-zaslon



4 Spajanje žica i uključivanje napajanja

4.1 Napajanje

Ulagani napon za HART® iznosi 11 – 42 V (11 – 30 V u samosigurnom načinu primjene, 16 – 42 V u protueksplozijском/vatrootpornom načinu primjene). Ulagani napon za Modbus® iznosi 8 – 30 V.

4.2 Izbor kabela

Za mjerni pretvornik potrebni su kabeli s plaštom i upletenom paricom (18 – 12 AWG) koji odgovaraju naponu napajanja i odobreni su za uporabu u opasnim okruženjima, ako je to potrebno.

4.3 Kabelski ulazi / ulazi voda

Elektroničko kućište ima dva ulaza za $\frac{1}{2}$ -14 NPT. Dostupni su i dodatni adapteri M20 × 1,5 i PG 13.5. Spojevi su izrađeni u skladu s lokalnim pravilnicima ili pravilnicima postrojenja kojima se reguliraju električne instalacije.


Sve neupotrijebljene priključke propisno zabrtvite da bi se sprječilo prodiranje vlage ili drugih onečišćenja u prostor rednih stezaljki elektroničkog kućišta.

Bilješka

Uklonite sve narančaste poklopce koji mogu biti pričvršćeni.

Neupotrijebljene priključke zabrtvite s pomoću isporučenog metalnog čepa.


Slika 4-1: Kućište elektroničke opreme



- A. Kabelski ulaz: $\frac{1}{2}$ -14 NPT
Dodatni adapteri: M20, PG13.5
 - B. Radarska elektronika
 - C. Kućište s dva odjeljka
 - D. Procesni spojevi s prirubnicom
 - E. Navojni procesni spojevi
-

4.4 Dijagram ožičenja


Slika 4-2: Nesamosigurni izlaz modula HART® i odobrenja tipa n: Bez iskrenja / napajanje ograničene energije



- A. Mjerni pretvornik razine Rosemount 3300
- B. Ručni komunikator
- C. Otpor opterećenja = $250\ \Omega$
- D. Napajanje
- E. Modem HART
- F. Računalo
- G. Maksimalni napon: $U_m = 250\text{ V}$
- H. HART: $U_n = 42,4\text{ V}$


Bilješka

Mjerni pretvornici razine Rosemount 3300 s vatrootpornim/protueksploziskim izlazom za HART imaju ugrađenu barijeru, nisu potrebne nikakve vanjske barijere.

Slika 4-3: Samosiguran izlaz za HART

- A. Mjerni pretvornik razine Rosemount 3300
- B. Ručni komunikator
- C. $R_L = 250 \Omega$
- D. Napajanje
- E. Modem HART
- F. Računalo
- G. DCS
- H. Odobrena samosigurna barijera

Parametri za samosigurne krugove: $U_i = 30 \text{ V}$, $I_i = 130 \text{ mA}$, $P_i = 1 \text{ W}$, $L_i = C_i = 0$

Slika 4-4: Nesamosigurni izlaz za Modbus®

- A. Vod „A“
- B. Vod „B“
- C. 120Ω
- D. Napajanje
- E. Sabirnica RS485
- F. HART +
- G. HART -
- H. Ako je jedinica posljednji mjerni pretvornik na sabirnici, potreban je završni otpornik od 120Ω .


Bilješka

Mjerni pretvornik razine Rosemount serije 3300 s vatrootpornim/protueksplozijskim izlazom za Modbus ima ugrađenu barijeru, nisu potrebne nikakve vanjske barijere.

4.5 Ograničenja opterećenja


Za komunikaciju putem protokola HART® potreban je minimalni otpor petlje od 250Ω . Maksimalni otpor petlje određuje se razinom napona vanjskog napajanja, kako je opisano u sljedećim dijagramima:

Slika 4-5: Neopasne instalacije i odobrenja tipa n: Bez iskrenja / napajanje ograničene energije




- A. Otpor petlje (u jedinici ohm)
- B. Napon vanjskog izvora napajanja (u jedinici V istosmjerne struje)
- C. Područje rada

Slika 4-6: Samosigurne instalacije



- A. Otpor petlje (u jedinici ohm)
- B. Napon vanjskog izvora napajanja (u jedinici V istosmjerne struje)
- C. Područje rada

Slika 4-7: Protueksplozjske/vatrootporne (Ex d i tb) instalacije

- A. Otpor petlje (u jedinici ohm)
- B. Napon vanjskog izvora napajanja (u jedinici V istosmjerne struje)
- C. Područje rada

Bilješka

U slučaju instalacija Ex d i tb dijagram je valjan samo ako je otpor opterećenja HART na + strani, u suprotnom je vrijednost otpora opterećenja ograničena na $300\ \Omega$.

4.6 Spojite mjerni pretvornik

Postupak

1. Provjerite je li kućište uzemljeno u skladu s certifikatima za uporabu u zonama opasnosti te državnim i lokalnim zakonima kojima se reguliraju električne instalacije.
2. Provjerite je li napajanje isključeno.
3. Skinite pokrov na strani priključaka (pogledajte priključke terenske priključke označene naljepnicom).
4. Provucite kabel(e) kroz kabelsku uvodnicu/vod.

U slučaju protueksploziskih/vatrootpornih instalacija upotrebljavajte isključivo kabelske uvodnice ili uređaje za uvođenje vodova s certifikatom zaštite od eksplozija ili vatrootpornosti (Ex d IIC (zaštita od plinova) ili Ex t IIIC (zaštita od prašine)).

5. Spojite žice kabela (pogledajte [Dijagram ožičenja](#)).
6. Ako je primjenjivo, isporučenim metalnim čepovima zatvorite sve priključke koji se ne upotrebljavaju.
7. Vratite pokrov i pritegnite.
8. Pritegnite uvodnicu.
9. Spojite napajanje.

5 Konfiguracija

Ako je mjerni pretvornik tvornički konfiguriran, ovaj dio potreban je samo za promjenu ili provjeru postavki.

Konfiguracija mjernog pretvornika razine Rosemount 3300 može se izvršiti s pomoću ručnog komunikatora, softvera AMS Device Manager ili softverskog alata Radar Configuration Tools (RCT). Ako se upotrebljava softverski alat Radar Configuration Tools, potreban je modem HART®.

5.1 Instalacija softvera Radar Configuration Tools (RCT)

Instalacija softvera RCT:

Postupak

1. Umetnute instalacijski CD u CD-ROM pogon.
2. Pratite upute.

Trouble

Ako se instalacijski program ne pokrene automatski, s CD-a pokrenite datoteku Setup.exe.


5.2 Pokretanje alata RCT

Prije nego počnete

Za najbolje rezultate, međuspremnike serijskih (COM) priključaka postavite na 1. Više uputa potražite u [Referentnom priručniku](#) mjernog pretvornika razine Rosemount 3300.

Postupak

Odaberite Programs (Programi) > Rosemount > RCT.



Trouble

Funkcija pomoći za RCT dostupna je u izborniku ili pritiskom tipke F1.

5.3 Konfiguriranje s pomoću čarobnjaka za instalaciju

Mjerni pretvornik razine Rosemount serije 3300 može se konfigurirati s pomoću čarobnjaka za instalaciju koji će vas voditi kroz postupak.

Postupak

1. Provjerite je li otvorena traka **Tools Bar (Alatna traka)** (Project Bar (Traka projekta) označena je unutar opcije View (Pregled)). Zatim odaberite ikonu **Wizard (Čarobnjak)** ili odaberite opciju izbornika **View (Pregled) > Wizard (Čarobnjak)**.
2. Odaberite tipku **Start (Početak)** i pratite upute.

5.4 Konfiguracija s pomoću funkcije Setup (Postavljanje)

Ako ste već upoznati s postupkom konfiguracije ili želite promijeniti postavke, možete upotrijebiti funkciju Setup (Postavljanje).


Postupak

1. Provjerite je li otvorena traka **Tools Bar (Alatna traka)** (Project Bar (Traka projekta) označena je unutar opcije View (Pregled)). Tada odaberite ikonu **Setup (Postavljanje)** ili odaberite opciju izbornika **View (Pregled) > Setup (Postavljanje)**.
2. Odaberite odgovarajuću karticu:
 - Info (Informacije) (Informacije o uređaju)
 - Basics (Osnove)
 - Output (Izlaz)
 - Tank Config (Konfiguracija spremnika)
 - Volume (Zapremljina) (geometrijske specifikacije spremnika za izračun zapremljine)
 - LCD (LCD zaslon) (postavke zaslona)
 - Signal Quality Metrics (Metrika kvalitete signala) (za aktivaciju/deaktivaciju i prikaz metrike kvalitete signal, dostupno uz opciju DA1)
3. Da biste u dijaloški prozor učitali parametre konfiguirirane u mjernom pretvorniku, kliknite na tipku **Receive Page (Prijem stranice)**.
4. Da biste učitali sve promjene parametara natrag na mjerni pretvornik, kliknite na tipku **Send Page (Slanje stranice)**.

5.4.1 Setup (Postavljanje) – Basics (Osnovno)

Units (Jedinice)

Postaviti se mogu jedinice za duljinu, zapreminu i temperaturu. Jedinice se upotrebljavaju za sve podatke o mjerjenju i konfiguraciji.



5.4.2 Setup (Postavljanje) – Output (Izlaz)

Range Values (Vrijednosti raspona)

Lower Range Value (Donja vrijednost raspona) = vrijednost od 4 mA

Upper Range Value (Gornja vrijednost raspona) = vrijednost od 20 mA

Raspon od 4 do 20 mA ne smije uključivati gornju ili donju prijelaznu zonu.⁽¹⁾

Određivanje varijabli


Mjerni parametri dostupni za uređaj Rosemount 3301: Level (Razina), Distance to Level (Udaljenost do razine), Total Volume (Ukupna zapremina). Za potpuno utrošnjenu sondu: Interface Level (Razina površine dodira) i Interface Distance (Udaljenost površine dodira).

Mjerni parametri dostupni za uređaj Rosemount 3302: Level (Razina), Distance to Level (Udaljenost do razine), Total Volume (Ukupna zapremina), Interface Level (Razina površine dodira), Interface Distance (Udaljenost površine dodira) i Upper Product Layer Thickness (Debljina gornjeg sloja proizvoda).

U polje Primary Variable (Primarna varijabla) unosi se mjerni parametar za analogni signal.


⁽¹⁾ Proučite Referentni priručnik za mjerni pretvornik razine Rosemount 3300.

Dodatne se varijable mogu dodijeliti ako se upotrebljava dodani digitalni HART® signal ili HART Tri-loop.




Postavljanje opcije Modbus®

Ako mjerni pretvornik ima opciju Modbus, mogu se konfigurirati parametri komunikacije.



5.4.3 Setup (Postavljanje) – Tank Config (Konfiguracija spremnika)



Geometrija

Pogledajte sliku spremnika u prozoru.

- Postavljanje vrijednosti Reference Gauge Height (Referentna visina mjerjenja)
- Postavljanje vrijednosti Upper Null Zone (Gornja nulta zona) (prema potrebi)
- Postavljanje opcije Mounting Type (Vrsta montaže)
- Postavljanje vrijednosti Diameter (Promjer) (ako je opcija Mounting Type (Vrsta montaže) postavljena na Nozzle (Brizgaljka) ili Pipe/Chamber (Cijev/komora))
- Postavljanje vrijednosti Nozzle Height (Visina brizgaljke) (ako je opcija Mounting Type (Vrsta montaže) postavljena na Nozzle (Brizgaljka))

Sonda

- Postavljanje opcije Probe Type (Vrsta sonde) (Taj je parametar tvornički postavljen.)
- Postavljanje vrijednosti Probe Length (Duljina sonde) (Taj je parametar tvornički postavljen. Vrijednost Probe length (Duljina sonde) potrebno je promijeniti ako se sonda reže na terenu.)
- Postavljanje vrijednosti Probe Angle (Kut sonde)

- Ako je montirano udaljeno kućište, postavite duljinu udaljenog kućišta (postavka nije dostupna u DD/DTM™)

Razne postavke

- Postavljanje vrijednosti Vapor Dielectric (Dielektrika isparavanja) (prema potrebi)
- Postavljanje vrijednosti Upper Product Dielectric (Gornja dielektrika proizvoda) (isključivo mjerena površine dodira)

5.5 Dodatno konfiguriranje za precizno ugađanje radnih karakteristika

Kako biste precizno podesili radne karakteristike mjernog pretvornika, nakon dovršetka konfiguriranja preporučuje se izvršavanje funkcije Trim Near Zone (Rezanje blizu zone).

Detaljne informacije o rezanju blizu zone potražite u [Referentnom priručniku za mjerni pretvornik razine Rosemount 3300](#).

6 Okolišni uvjeti

6.1 Ograničenja okolišne temperature (za upotrebu u eksplozivnim atmosferama)

Verzija oklopljenog uređaja: $-58^{\circ}\text{F} (-50^{\circ}\text{C}) \leq T_a \leq +167^{\circ}\text{F} (+75^{\circ}\text{C})$

Samosigurna verzija: $-58^{\circ}\text{F} (-50^{\circ}\text{C}) \leq T_a \leq +158^{\circ}\text{F} (+70^{\circ}\text{C})$


Moguća su odstupanja na nacionalnoj razini, pogledajte [Certifikacije proizvoda](#).

6.2 Ograničenja procesne temperature

Kad se uređaj Rosemount 3300 instalira za rad pri visokim temperaturama, uzmite u obzir maksimalnu okolišnu temperaturu. Izolacija spremnika ne smije prelaziti 4 in (10 cm).

Slika 6-1 prikazuje maksimalnu okolišnu temperaturu u odnosu na procesnu temperaturu.

Slika 6-1: Okolišna temperatura i procesna temperatura



6.3 Ograničenja tlaka

Ograničenja tlaka potražite u [Referentnom priručniku](#) za mjerni pretvornik razine Rosemount 3300.

7 Certifikacije proizvoda

Ver. 3.7

7.1 Informacije o Direktivi Europske unije

Izjavu o sukladnosti EU-a za sve primjenjive europske direktive za ovaj proizvod možete pronaći na [EU izjava o sukladnosti](#). Najnovija verzija dokumenta dostupna je na [Emerson.com/Rosemount](#).

7.2 Certificiranje stalne lokacije

U skladu sa standardnim postupkom, mjerni pretvornik provjeren je i ispitan da bi se utvrdilo zadovoljava li izvedba osnovne električne, mehaničke i protupožarne preduvjete u nacionalno priznatom ispitnom laboratoriju (NRTL) s akreditacijom Savezne uprave za sigurnost i zaštitu na radu (OSHA).

7.3 Instaliranje opreme u Sjevernoj Americi

Nacionalna norma o električnoj opremi SAD-a® (National Electrical Code, NEC) i kanadski zakon o električnoj opremi (Canadian Electrical Code, CEC) dopuštaju upotrebu opreme označene Divizijom u Zonama kao i opreme označene Zonama u Divizijama. Oznake moraju biti prikladne za određeno područje te razred plina i temperature. Te su informacije jasno definirane mjerodavnim zakonima.

7.4 SAD

7.4.1 E5 zaštita od eksplozije (XP), otpornost na zapaljenje uslijed prašine (DIP)

Certifikat FM 3013394

Norme FM razred 3600 – 2011; FM razred 3610 – 2010; FM razred 3611 – 2004; FM razred 3615 – 2006; FM razred 3810 – 2005; ANSI/ISA 60079-0 – 2009; ANSI/ISA 60079-11 – 2009; ANSI/NEMA 250 – 1991; ANSI/IEC 60529 – 2004

Oznake XP CL I, DIV 1, GP B, C, D; DIP CLII/III, DIV 1, GP E, F, G; T5 Ta=85 °C; tip 4X/IP66

Posebni uvjeti za sigurnu uporabu (X):

1. Potencijalna opasnost od elektrostatskog naboja – kućište sadrži materijal koji nije metalan. Da biste spriječili rizik od iskrenja zbog elektrostatskog naboja, plastične površine treba čistiti samo vlažnom krpom.

- UPOZORENJE – kućište aparata sadrži aluminij i smatra se da postoji rizik od zapaljenja pri udarcima ili trenju. Treba poduzeti mјere opreza tijekom instalacije i upotrebe kako bi se spriječili udarci i trenje.

7.4.2 I5 samosigurnost (IS), nezapaljivost (NI)

Certifikat	FM 3013394
Norme	FM razred 3600 – 2011; FM razred 3610 – 2010; FM razred 3611 – 2004; FM razred 3615 – 2006; FM razred 3810 – 2005; ANSI/ISA 60079-0 – 2009; ANSI/ISA 60079-11 – 2009; ANSI/NEMA 250 – 1991; ANSI/IEC 60529 – 2004
Oznake	IS CL I, DIV 1, GP A, B, C, D, E, F, G sukladno s kontrolnim nacrtom 9150077-944; IS (jedinica) CL I, zona 0, AEEx IA IIIC T4 sukladno s kontrolnim nacrtom 9150077-944, NI CL I, DIV 2, GP A, B, C, D, T4a Ta=70 °C; prikladno za uporabu u CL II/III DIV 2, GP A, B, C, D, T4a Ta=70 °C; tip 4X/IP66

Posebni uvjeti za sigurnu uporabu (X):

- Potencijalna opasnost od elektrostatskog naboja – kućište sadrži materijal koji nije metalan. Da biste spriječili rizik od iskrenja zbog elektrostatskog naboja, plastične površine treba čistiti samo vlažnom krpom.
- UPOZORENJE – kućište aparata sadrži aluminij i smatra se da postoji rizik od zapaljenja pri udarcima ili trenju. Treba poduzeti mјere opreza tijekom instalacije i upotrebe kako bi se spriječili udarci i trenje.

	U_i	I_i	P_i	C_i	L_i
Parametri jedinice HART	30 V	130 mA	1 W	0 nF	0 mH

7.5 Kanada

7.5.1 E6 zaštita od eksplozije, otpornost na zapaljenje uslijed prašine

Certifikat	1250250
Norme	CSA C22.2 br. 0-M91, CSA C22.2 br. 25-1966, CSA C22.2 br. 30-M1986, CSA C22.2 br. 94-M91, CSA C22.2 br. 142-M1987, CSA C22.2 157-M1992, CSA C22.2 br. 213-M1987, CAN/CSA E60079-11:02, CAN/CSA C22.2 br. 60529:05, ANSI/ISA 12.27.01-2003

Oznake	Zaštita od eksplozije CL I, DIV 1., GP C, D; zaštita protiv zapaljenja uslijed prašine CL II, DIV 1. i 2., GP G i zaštita od ugljene prašine, CL III, DIV 1., tip 4X/IP66
---------------	---

7.5.2 I6 Samosigurni i nezapaljivi sustavi

Certifikat	1250250
Norme	CSA C22.2 br. 0-M91, CSA C22.2 br. 25-1966, CSA C22.2 br. 30-M1986, CSA C22.2 br. 94-M91, CSA C22.2 br. 142-M1987, CSA C22.2 157-M1992, CSA C22.2 br. 213-M1987, CAN/CSA E60079-11:02, CAN/CSA C22.2 br. 60529:05, ANSI/ISA 12.27.01-2003
Oznake	CL I, DIV 1., GP A, B, C, D, T4 vidi instalacijski nacrt 9150077-945; nezapaljivost razred III., DIV 1, opasne lok. CL I DIV 2., GP A, B, C, D, maksimalna okolišna temperatura +70 °C, T4, tip 4X/IP66, maksimalan radni tlak 5000 psi, dvostruka brtva.

7.6 Europa

7.6.1 E1 ATEX vatrootpornost

Certifikat	KEMA 01ATEX2220X
Norme	EN 60079-0:2012 + A11:2013, EN 60079-1:2014, EN 60079-11:2012, EN 60079-26:2015, EN 60079-31:2014
Oznake	Ex II 1/2 G Ex db [ia Ga] IIC T6...T1 II 1/2 D Ex tb [ia Da] IIIC T85 °C...T450 °C Da/Db II 2 D Ex tb IIIC T85 °C...T135 °C Db
Raspontokolišne temperature	od -50 °C do +75 °C od -40 °C do +75 °C s rasponom procesne temperature od -196 °C do -50 °C.

Posebni uvjeti za sigurnu uporabu (X):

1. Pri primjeni mjernog pretvornika uz sonde prekrivene plastikom u atmosferi s eksplozivnim plinovima, moraju se poduzeti mјere opreza kako bi se izbjegla opasnost od zapaljenja uslijed elektrostatskog naboja na sondama.
2. Pri primjeni mjernog pretvornika u atmosferi s eksplozivnom prašinom, mjerni se pretvornik mora instalirati na takav način da se izbjegne rizik od elektrostatskog izboja i širenja izboja na četkicama uzrokovanih brzim protokom prašine preko oznake.

3. U slučaju sonda i prirubnica koje sadrže lake metale, potrebno je izbjegavati opasnost od zapaljenja zbog udara ili trenja u skladu s normom EN 60079-0, stavkom 8.3., ako se upotrebljava kao oprema kategorije 1/2 G.

Temperaturni razred / maksimalna površinska temperatura	Maksimalna procesna temperatura	Maksimalna okolišna temperatura
T6 / T 85 °C	+75 °C	+75 °C
T5 / T 100 °C	+ 90 °C	+75 °C
T4 / T 135 °C	+125 °C	+75 °C
T3 / T 200 °C	+ 190 °C	+75 °C
T2 / T 300 °C	+285 °C	+65 °C
T1 / T 450 °C	+ 400 °C	+55 °C

7.6.2 I1 ATEX samosigurnost

Certifikat BAS02ATEX1163X

Norme EN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-11:2012

Oznake  II 1G Ex ia IIC T4 Ga (-50 °C ≤ Ta ≤ +70 °C)

Posebni uvjeti za sigurnu uporabu (X):

1. Oprema ne može izdržati ispitivanje s 500 V koje se zahtijeva normom EN60079-11. To se mora uzeti u obzir pri svakoj instalaciji.
2. Kućište je izrađeno od aluminijске slitine, lakirano zaštitnom poliuretanskom bojom, no treba poduzeti mјere opreza da se zaštiti od udara ili struganja ako se nalazi u zoni 0.
3. Sonde mogu sadržavati plastične materijale veće od 4 cm² ili biti obložene plastikom, što može predstavljati elektrostatski rizik ako se protrљa ili postavi u okruženje s brzim protokom zraka.
4. Sonde mogu sadržavati lagane slitine koje predstavljaju rizik od zapaljenja uslijed trenja. Treba poduzeti mјere opreza da ih se zaštiti od mehaničkih udaraca tijekom uporabe ili montaže.

	U _i	I _i	P _i	C _i	L _i
Parametri jedinice HART	30 V	130 mA	1 W	0 nF	0 mH

7.6.3 N1 ATEX tip n: Bez iskrenja / samosigurnost

Certifikat BAS12ATEX0089X

Norme	EN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-11:2012, EN 60079-15:2010
Oznake	Ex ic nA IIC T4 Gc (-50 °C ≤ Ta ≤ +70 °C) Un = 42,4 V

Posebni uvjeti za sigurnu uporabu (X):

1. Oprema ne može izdržati ispitivanje s 500 V koje se zahtijeva normama EN 60079-11 i EN 60079-15. To se mora uzeti u obzir pri svakoj instalaciji.
2. Sonde mogu sadržavati plastične materijale veće od 20 cm² ili biti obložene plastikom, što može predstavljati elektrostatski rizik ako se protrlja ili postavi u okruženje s brzim protokom zraka.
3. Za kabelski ulaz mora se upotrebljavati odgovarajuća kabelska uvodnica certificirana za opremu koja omogućuje otpuštanje zategnutosti, a svi neiskorišteni utori na opremi moraju biti zatvoreni da bi se održavao stupanj zaštite od najmanje IP66.

7.7 Međunarodni

7.7.1 E7 IECEEx vatrootpornost

Certifikat	IECEx DEK 12.0015X
Norme	IEC 60079-0:2011, IEC 60079-1:2014, IEC 60079-11:2011; IEC 60079-26:2014, IEC 60079-31:2013
Oznake	Ex db [ia Ga] IIC T6...T1 Ga/Gb Ex tb [ia Da] IIIC T85 °C...T450 °C Da/Db Ex tb IIIC T85 °C...T135 °C Db
Raspon okolišne temperature	od -50 °C do +75 °C od -40 °C do +75 °C s rasponom procesne temperature od -196 °C do -50 °C.

Posebni uvjeti za sigurnu uporabu (X):

1. Pri primjeni mjernog pretvornika uz sonde prekrivene plastikom u atmosferi s eksplozivnim plinovima, moraju se poduzeti mjere opreza kako bi se izbjegla opasnost od zapaljenja uslijed elektrostatskog naboja na sondama.
2. Pri primjeni mjernog pretvornika u atmosferi s eksplozivnom prašinom, pretvornik se mora instalirati na takav način da se izbjegne rizik od elektrostatskog pražnjenja i širenja izboja na četkicama uzrokovanih brzim protokom prašine preko označke.

3. U slučaju sonda i prirubnica koje sadrže lake metale, potrebno je izbjegavati opasnost od zapaljenja zbog udara ili trenja u skladu s normom IEC 60079-0, stavkom 8.3., ako se upotrebljava kao oprema EPL Ga/Gb.

Temperaturni razred / maksimalna površinska temperatura	Maksimalna procesna temperatura	Maksimalna okolišna temperatura
T6 / T 85 °C	+75 °C	+75 °C
T5 / T 100 °C	+ 90 °C	+75 °C
T4 / T 135 °C	+125 °C	+75 °C
T3 / T 200 °C	+ 190 °C	+75 °C
T2 / T 300 °C	+285 °C	+65 °C
T1 / T 450 °C	+ 400 °C	+55 °C

7.7.2 I7 IECEEx samosigurnost

Certifikat IECEx BAS 12.0062X

Norme IEC 60079-0:2011, IEC 60079-11:2011

Oznake Ex ia IIC T4 Ga (-50 °C ≤ Ta ≤ +70 °C)

Posebni uvjeti za sigurnu uporabu (X):

1. Oprema ne može izdržati ispitivanje s 500 V koje se zahtijeva normom EN60079-11. To se mora uzeti u obzir pri svakoj instalaciji.
2. Kućište je izrađeno od aluminijске slitine, lakirano zaštitnom poliuretanskom bojom, no treba poduzeti mjere opreza da se zaštiti od udara ili struganja ako se nalazi u zoni 0.
3. Sonde mogu sadržavati plastične materijale veće od 4 cm² ili biti obložene plastikom, što može predstavljati elektrostatski rizik ako se protrlja ili postavi u okruženje s brzim protokom zraka.
4. Sonde mogu sadržavati lagane slitine koje predstavljaju rizik od zapaljenja uslijed trenja. Treba poduzeti mjere opreza da ih se zaštiti od mehaničkih udaraca tijekom uporabe ili montaže.

	U _i	I _i	P _i	C _i	L _i
Parametri jedinice	30 V	130 mA	1 W	0 nF	0 mH

7.7.3 N7 IECEEx tip n: Bez iskrenja / samosigurnost

Certifikat IECEx BAS 12.0061X

Norme	IEC 60079-0:2011, IEC 60079-11:2011, IEC 60079-15:2010
Oznake	Ex ic nA IIC T4 Gc (-50 °C ≤ Ta ≤ +70 °C), Um = 254 V

Posebni uvjeti za sigurnu uporabu (X):

1. Oprema ne može izdržati ispitivanje s 500 V koje se zahtijeva normama EN 60079-11 i EN 60079-15. To se mora uzeti u obzir pri svakoj instalaciji.
2. Sonde mogu sadržavati plastične materijale veće od 20 cm² ili biti obložene plastikom, što može predstavljati elektrostatski rizik ako se protrlja ili postavi u okruženje s brzim protokom zraka.
3. Za kabelski ulaz mora se upotrebljavati odgovarajuća kabelska uvodnica certificirana za opremu koja omogućuje otpuštanje zategnutosti, a svi neiskorišteni utori na opremi moraju biti zatvoreni da bi se održavao stupanj zaštite od najmanje IP66.

7.8 Brazil

7.8.1 E2 INMETRO vatrootpornost

Certifikat	UL-BR-17.0192X
Norme	ABNT NBR IEC 60079-0:2008 + ispravci 1:2011, ABNT NBR IEC 60079-1:2009 + ispravci 1:2011, ABNT NBR IEC 60079-11:2009, ABNT NBR IEC 60079-26:2008, ABNT NBR IEC 60079-31:2011
Oznake	Ex d [ia Ga] IIC T6...T1 Ga/Gb Ex tb [ia Da] IIIC T85 °C...T450 °C Da/Db Ex tb IIIC T85 °C...T135 °C -/Db

Posebni uvjeti za sigurnu uporabu (X):

1. Posebne uvjete potražite u certifikatu.

7.8.2 I2 INMETRO samosigurnost

Certifikat	UL-BR-17.0192X
Norme	ABNT NBR IEC 60079-0:2008 + ispravci 1:2011, ABNT NBR IEC 60079-11:2009
Oznake	Ex ia IIC T4 Ga (- 50 °C ≤ Tamb ≤ + 70 °C)

Posebni uvjeti za sigurnu uporabu (X):

1. Posebne uvjete potražite u certifikatu.

	U_i	I_i	P_i	C_i	L_i
Parametri jedinice	30 V	130 mA	1 W	0 nF	0 mH

7.9 Kina

7.9.1 E3 vatrootpornost za Kinu

Certifikat GYJ17.1035X

Norme GB 3836.1-2010, GB 3836.2-2010, GB 3836.4-2010, GB 3836-20-2010, GB 12476.1-2013, GB 12476.4-2010, GB 12476.5-2013

Oznake Ex d [ia Ga] IIC T6-T1 Gb,
Ex iaD tD 20/A21 IP6X T85 °C~T450 °C,
Ex tD A21 IP6X T85 °C~T135 °C

Posebni uvjeti za sigurnu uporabu (X):

1. Posebne uvjete potražite u certifikatu.

7.9.2 I3 samosigurnost za Kinu

Certifikat GYJ16.1336X

Norme GB 3836.1-2010, GB 3836.4-2010, GB 3836.20-2010

Oznake Ex ia IIC T4 (-50 °C ≤ Ta ≤ +70 °C),

Posebni uvjeti za sigurnu uporabu (X):

1. Posebne uvjete potražite u certifikatu.

	U_i	I_i	P_i	C_i	L_i
Parametri jedinice	30 V	130 mA	1 W	0 nF	0 mH

7.9.3 N3 Kina, tip n

Certifikat GYJ15.1078X

Norme GB 3836.1-2010, GB 3836.4-2010, GB 3836.8-2003

Oznake Ex ic nA IIC T4 Gc, Un = 42,4 V

Posebni uvjeti za sigurnu uporabu (X):

1. Posebne uvjete potražite u certifikatu.

7.10 Tehnički propis Carinske unije (EAC)

7.10.1 EM Tehnički propisi Carinske unije (EAC), vatrootpornost

Certifikat RU C-US.GB05.V.01030

Oznake Ga/Gb Ex d [ia Ga] IIC T6...T1 X

Posebni uvjeti za sigurnu uporabu (X):

1. Posebne uvjete potražite u certifikatu.

7.10.2 IM Tehnički propisi Carinske unije (EAC) za samosigurnost

Certifikat RU C-US.GB05.V.01030

Oznake 0Ex ia IIC T4 Ga X

Posebni uvjeti za sigurnu uporabu (X):

1. Posebne uvjete potražite u certifikatu.

	U_i	I_i	P_i	C_i	L_i
Parametri jedinice	30 V	130 mA	1 W	0 nF	0 mH

7.11 Japan

7.11.1 E4 vatrootpornost sa zaslonom

Certifikat TC18544

Oznake Ex d [ia] IIB T6
Ex ia IIB T6

Posebni uvjeti za sigurnu uporabu (X):

1. Posebne uvjete potražite u certifikatu.

7.11.2 E4 vatrootpornost bez zaslona

Certifikat TC 18545

Oznake Ex d [ia] IIB T6
Ex ia IIB T6

Posebni uvjeti za sigurnu uporabu (X):

1. Posebne uvjete potražite u certifikatu.

7.12 Republika Koreja

7.12.1 EP vatrootpornost za Južnu Koreju

Certifikat 10-KB4BO-0019X

Oznake Ex d[ia] IIC T6

Posebni uvjeti za sigurnu uporabu (X):

1. Posebne uvjete potražite u certifikatu.

7.13 Indija

7.13.1 Vatrootpornost

Certifikat P119297/1

Oznake Ex d {ia Ga} IIC T6...T1 Ga/Gb

Posebni uvjeti za sigurnu uporabu (X):

1. Posebne uvjete potražite u certifikatu.

7.13.2 Samosigurnost

Certifikat P428257/1

Oznake Ex ia IIC T4 Ga

Posebni uvjeti za sigurnu uporabu (X):

1. Posebne uvjete potražite u certifikatu.

7.13.3 Samosigurnost

Certifikat P428258/1

Oznake II 1G Ex ia IIC T4 Ga

Posebni uvjeti za sigurnu uporabu (X):

1. Posebne uvjete potražite u certifikatu.

7.14 Kombinacije

KA Kombinacija E1 i E6

KB Kombinacija E5 i E6

KC Kombinacija E1 i E5

KD Kombinacija I1 i I6

- KE** Kombinacija I5 i I6
KF Kombinacija I1 i I5

7.15 Dodatni certifikati

7.15.1 U1 Sprečavanje prepunjavanja

- Certifikat** Z-65.16-416
Primjena Testiralo društvo TÜV, a za sprječavanje prepunjavanja prema njemačkim propisima WHG odobrio institut DIBT.

7.16 Odobrenje uzorka

GOST Bjelorusija

- Certifikat** RB-03 07 2765 10

GOST Kazahstan

- Certifikat** KZ.02.02.03473-2013

GOST Rusija

- Certifikat** SE.C.29.010.A

GOST Uzbekistan

- Certifikat** 02,2977-14

Kina, odobrenje uzorka

- Certifikat** 2009-L256

7.17 Zatvarači vodova i adapteri

IECEx vatrootpornost i povećana sigurnost

- Certifikat** IECEX UL 18.0016X
Norme IEC60079-0:2011, IEC60079-1:2014, IEC60079-7:2015,
IEC60079-31:2013
Oznake Ex de eb IIC Gb;
Ex ta IIIC Da

ATEX vatrootpornost i povećana sigurnost

- Certifikat** DEMKO 18 ATEX 1986X

Norme EN60079-0:2012+A11:2013, EN60079-1:2014,
EN60079-7:2015, EN60079-31:2014

Oznake II 2 G Ex de IIC Gb,
 II 1 D Ex ta IIIC Da

Tablica 7-1: Veličine navoja zatvarača vodova

Navoj	Identifikacijska oznaka
M20 x 1,5	M20
½ – 14 NPT	½ NPT

Tablica 7-2: Veličine navoja navojnog adaptera


Muški navoj	Identifikacijska oznaka
M20 x 1,5 – 6 g	M20
½ – 14 NPT	½ – 14 NPT
¾ – 14 NPT	¾ – 14 NPT
Ženski navoj	Identifikacijska oznaka
M20 x 1,5 – 6H	M20
½ – 14 NPT	½ – 14 NPT
G1/2	G1/2

Posebni uvjeti za sigurnu uporabu (X):


1. Uz adapter se ne smiju upotrebljavati slijepi elementi.
2. Na povezanoj opremi smije se upotrebljavati samo jedan adapter s bilo kojim ulazom za jedan kabel.
3. Krajnji korisnik mora osigurati da se održava stupanj zaštite elektroničke opreme (IP rating) na području na kojem se spajaju oprema i slijepi element/adapter.
4. Pogodnost temperature uređaja utvrdit će se tijekom krajnje uporabe s pomoću odgovarajuće opreme.

7.18 Instalacijski nacrti

Slika 7-1: 9150077-944 – Kontrolni nacrt sustava



Slika 7-2: 9150077-945 Instalacijski nacrt

<p>NOTE 1.</p> <p>The Entity concept allows interconnection of intrinsically safe apparatus to associated apparatus not specifically examined in combination as a system. The approved values of max open circuit voltage (U_{OC}) and max short circuit current (I_{SC}) and max power (P_{SC}) for the associated apparatus must be less than or equal to the maximum safe input voltage (U_I), maximum safe input current (I_{SI}) and maximum safe input power (P_{SI}) of the intrinsically safe apparatus. In addition, the approved max output cable capacitance (C_O) of the associated apparatus must be greater than the sum of the interconnecting cable capacitance and the unprotected internal capacitance (C_I) of the intrinsically safe apparatus, and the the sum of the interconnecting cable inductance and the unprotected internal inductance (L_I) of the intrinsically safe apparatus.</p>	<p>NOTE 2.</p> <p>Installations in Canada shall be in accordance with the Canadian Electric Code.</p>	<p>NOTE 3.</p> <p>The positive power supply terminal shall be connected to the terminal designated "+SIG/COM".</p>	<p>NOTE 4.</p> <p>Product options bearing the Dual Seal marking on the label meets the Dual Seal requirements of the ANSI/ISA 12.27-01. No additional process sealing is required. For the in-service limits applicable to a specific model see Process Pressure/Temperature range in Appendix A of the Reference manual.</p>																																				
 <p>TRANSMITTER HEAD 3300 SERIES</p>																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">INTRINSICALLY SAFE ENTITY PARAMETERS</th> </tr> <tr> <th>GAS GROUP</th> <th>UI (V_{max})</th> <th>I_I (max)</th> <th>C_I</th> <th>L_I</th> <th>P_I</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A & B</td> <td>30V</td> <td>130 mA</td> <td>0 nF</td> <td>0 uH</td> <td>1W</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>30V</td> <td>130 mA</td> <td>0 nF</td> <td>0 uH</td> <td>1W</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>30V</td> <td>130 mA</td> <td>0 nF</td> <td>0 uH</td> <td>1W</td> </tr> </tbody> </table> <p>Note : The entity parameters listed above apply only to associated apparatus with linear output !</p>				INTRINSICALLY SAFE ENTITY PARAMETERS						GAS GROUP	UI (V _{max})	I _I (max)	C _I	L _I	P _I	A & B	30V	130 mA	0 nF	0 uH	1W	C	30V	130 mA	0 nF	0 uH	1W	D	30V	130 mA	0 nF	0 uH	1W						
INTRINSICALLY SAFE ENTITY PARAMETERS																																							
GAS GROUP	UI (V _{max})	I _I (max)	C _I	L _I	P _I																																		
A & B	30V	130 mA	0 nF	0 uH	1W																																		
C	30V	130 mA	0 nF	0 uH	1W																																		
D	30V	130 mA	0 nF	0 uH	1W																																		
<p>NOTE 1.</p> <p>The Entity concept allows interconnection of intrinsically safe apparatus to associated apparatus not specifically examined in combination as a system. The approved values of max open circuit voltage (U_{OC}) and max short circuit current (I_{SC}) and max power (P_{SC}) for the associated apparatus must be less than or equal to the maximum safe input voltage (U_I), maximum safe input current (I_{SI}) and maximum safe input power (P_{SI}) of the intrinsically safe apparatus. In addition, the approved max output cable capacitance (C_O) of the associated apparatus must be greater than the sum of the interconnecting cable capacitance and the unprotected internal capacitance (C_I) of the intrinsically safe apparatus, and the the sum of the interconnecting cable inductance and the unprotected internal inductance (L_I) of the intrinsically safe apparatus.</p> <p>NOTE 2.</p> <p>Installations in Canada shall be in accordance with the Canadian Electric Code.</p> <p>NOTE 3.</p> <p>The positive power supply terminal shall be connected to the terminal designated "+SIG/COM".</p> <p>NOTE 4.</p> <p>Product options bearing the Dual Seal marking on the label meets the Dual Seal requirements of the ANSI/ISA 12.27-01. No additional process sealing is required. For the in-service limits applicable to a specific model see Process Pressure/Temperature range in Appendix A of the Reference manual.</p>																																							
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">EX-CERTIFIED PRODUCT:</td> <td colspan="2">INSTALLATION DRAWING</td> </tr> <tr> <td colspan="2">No modifications permitted</td> <td colspan="2">for hazardous location installation</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Ex-certifying Authorities.</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">DATE ISSUED</td> </tr> <tr> <td colspan="2">9150077-945</td> <td colspan="2">9150077-945</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">4 / 1 / 1</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">ROSEMOUNT</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>1ST ANGLE</td> <td>SCALE</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p><small>This copy is the responsibility of the document holder and will remain with him/her until the end of its useful life. Copying or removal of this document without permission will be prosecuted under the Copyright Act of 1976. Communication will be prosecuted under the Computer Fraud and Abuse Act of 1984.</small></p>				EX-CERTIFIED PRODUCT:		INSTALLATION DRAWING		No modifications permitted		for hazardous location installation		Ex-certifying Authorities.						DATE ISSUED		9150077-945		9150077-945				4 / 1 / 1				ROSEMOUNT				1ST ANGLE	SCALE				
EX-CERTIFIED PRODUCT:		INSTALLATION DRAWING																																					
No modifications permitted		for hazardous location installation																																					
Ex-certifying Authorities.																																							
		DATE ISSUED																																					
9150077-945		9150077-945																																					
		4 / 1 / 1																																					
		ROSEMOUNT																																					
		1ST ANGLE	SCALE																																				

7.19 EU izjava o sukladnosti

Slika 7-3: EU izjava o sukladnosti

	
<h3>EU Declaration of Conformity</h3>	
No: 3300	
<p>We,</p> <p>Rosemount Tank Radar AB Layoutvägen 1 S-435 33 MÖLNLYCKE Sweden</p>	
<p>declare under our sole responsibility that the product,</p> <p>Rosemount 3300 Series Guided Wave Radar Level and Interface Transmitter</p>	
<p>manufactured by,</p> <p>Rosemount Tank Radar AB Layoutvägen 1 S-435 33 MÖLNLYCKE Sweden</p>	
<p>is in conformity with the provisions of the European Community Directives, including the latest amendments, as shown in the attached schedule.</p>	
<p>Presumption of conformity is based on the application of the harmonized standards, normative documents or other documents and, when applicable or required, a European Community notified body certification, as shown in attached schedule.</p>	
	<p>Manager Product Approvals (function name - printed)</p>
Dajana Prastalo (name - printed)	2019-03-22 (date of issue)



Schedule
No: 3300



EMC Directive (2014/30/EU)

EN 61326-1:2013

ATEX Directive (2014/34/EU)

BAS02ATEX1163X

Intrinsic Safety

Equipment Group II, Category 1 G, Ex ia IIC T4 Ga

EN 60079-0:2012 + A11:2013; EN 60079-11:2012

KEMA 01ATEX2220X

Flameproof

Equipment Group II, Category 1/2 G Ex db [iaGa] IIC T6...T1 Ga/Gb and

Equipment Group II, Category 1/2 D Ex tb [ia Da] IIIC T85°C...T450°C Da Db or

Equipment Group II, Category 2 D Ex tb IIIC T85°C...T135°C Db

EN 60079-0:2012 + A11:2013; EN 60079-1:2014; EN 60079-11:2012; EN 60079-26:2015;
EN 60079-31:2014

Baseefa12ATEX0089X

Type of protection N, Non-sparking and Intrinsic Safety

Equipment Group II, Category 3 G, Ex ic nA IIC T4 Gc

EN 60079-0:2012 + A11:2013; EN 60079-11:2012; EN 60079-15:2010



Schedule
No: 3300



ATEX Notified Body for EU Type Examination Certificates and Type Examination Certificates

Notified Body responsible before March 2019
SGS Baseefa Ltd [Notified Body Number: 1180]
Rockhead Business Park, Staden Lane
Buxton, Derbyshire SK17 9RZ
United Kingdom

Notified Body responsible after March 2019
SGS Fimko Oy [Notified Body Number: 0598]
Särkiniemeentie 3
P.O. Box 30
FI-00211, Helsinki
Finland

DEKRA (formerly KEMA) Quality B.V. [Notified Body Number: 0344]
Utrechtsweg 310
6812 AR Arnhem
Netherlands

ATEX Notified Body for Quality Assurance

DNV Nemko Presafe AS [Notified Body Number: 2460]
Veritasveien 1
1322 HØVIK
Norway



Izjava o sukladnosti za područje Europske unije br.: 3300

Mi,

Rosemount Tank Radar AB
Layoutvägen 1
S-435 33 MÖLNLYCKE
Sweden

pod vlastitom isključivom odgovornošću izjavljujemo da je proizvod

**radarski mjerni pretvornik s vođenim valom za razinu i dodirnu
površinu Rosemount serije 3300**

proizvođača

Rosemount Tank Radar AB
Layoutvägen 1
S-435 33 MÖLNLYCKE
Sweden

u skladu s odredbama Direktiva Europske zajednice, uključujući i najnovije izmjene i dopune prema prilogu.

Pretpostavka o sukladnosti zasniva se na primjeni usklađenih normi, normativnih dokumenata ili drugih dokumenata te, kada je primjenjivo ili obavezno, certifikaciji ovlaštenog tijela Europske zajednice prema prilogu.

Voditelj odobrenja proizvoda
(funkcija tiskanim slovima)

Dajana Prastalo
(ime tiskanim slovima)

22. 3. 2019.
(datum izdavanja)



**Raspored
br.: 3300**

Direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti (2014/30/EU)

EN 61326-1:2013

Direktiva ATEX (2014/34/EU)

BAS02ATEX1163X

Samosigurnost

Grupa opreme II, kategorija 1 G, Ex ia IIC T4 Ga

EN 60079-0:2012 + A11:2013; EN 60079-11:2012

KEMA 01ATEX2220X

Vatrootpornost

Grupa opreme II, kategorija 1/2 G Ex db [iaGa] IIC T6...T1 Ga/Gb i

Grupa opreme II, kategorija 1/2 D Ex tb [ia Da] IIIC T85 °C...T450 °C Da Db ili

Grupa opreme II, kategorija 2 D Ex tb IIIC T85 °C...T135 °C Db

EN 60079-0:2012 + A11:2013; EN 60079-1:2014; EN 60079-11:2012; EN 60079-26:2015;
EN 60079-31:2014

Bas eefaf12ATEX0089X

Tip zaštite N, bez iskrenja i samosigurnost

Grupa opreme II, kategorija 3 G, Ex ic nA IIC T4 Gc

EN 60079-0:2012 + A11:2013; EN 60079-11:2012; EN 60079-15:2010



Raspored
br.: 3300

Ovlašteno tijelo za ATEX za certifikate o ispitivanju tipa EU-a i certifikate o ispitivanju tipa

Ovlašteno tijelo odgovorno do ožujka 2019.
SGS Baseefa Ltd [broj ovlaštenog tijela: 1180]
Rockhead Business Park, Staden Lane
Buxton, Derbyshire SK17 9RZ
United Kingdom

Ovlašteno tijelo odgovorno nakon ožujka 2019.
SGS Fimko Oy [broj ovlaštenog tijela: 0598]
Särkiniementie 3
P.O. Box 30
FI-00211, Helsinki
Finland

DEKRA (prethodno **KEMA**) **Quality B.V.** [broj ovlaštenog tijela: 0344]
Utrechtsweg 310
6812 AR Arnhem
Netherlands

Ovlašteno tijelo za ATEX za osiguranje kvalitete

DNV Nemko Presafe AS [broj ovlaštenog tijela: 2460]
Veritasveien 1
1322 HØVIK
Norway



Vodič za brzi početak rada
00825-0125-4811, Rev. JC
svibanj 2019.

Globalno sjedište

Emerson Automation Solutions
6021 Innovation Blvd.
Shakopee, MN 55379, SAD

- +1 800 999 9307 ili
- +1 952 906 8888
- +1 952 949 7001
- RFQ.RMD-RCC@Emerson.com

Regionalni ured za Evropu

Emerson Automation Solutions Europe
GmbH
Neuhofstrasse 19a P.O. Box 1046
CH 6340 Baar
Švicarska

- +41 (0) 41 768 6111
- +41 (0) 41 768 6300
- RFQ.RMD-RCC@Emerson.com

Regionalni ured za Bliski istok i Afriku

Emerson Automation Solutions
Emerson FZE P.O. Box 17033
Jebel Ali Free Zone - South 2
Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati

- +971 4 8118100
- +971 4 8865465
- RFQ.RMTMEA@Emerson.com

Regionalni ured za Latinsku Ameriku

Emerson Automation Solutions
1300 Concord Terrace, Suite 400
Sunrise, FL, 33323, SAD

- +1 954 846 5030
- +1 954 846 5121
- RFQ.RMD-RCC@Emerson.com

Regionalni ured za Aziju i Pacifik

Emerson Automation Solutions
1 Pandan Crescent
Singapur 128461

- +65 6777 8211
- +65 6777 0947
- Enquiries@AP.Emerson.com

Emerson d.o.o.

Emerson Process Management
Selska cesta 93
HR – 10000 Zagreb

- +385 (1) 560 3870
- +385 (1) 560 3979
- info.hr@emersonprocess.com
- www.emersonprocess.hr

[Linkedin.com/company/Emerson-Automation-Solutions](https://www.linkedin.com/company/emerson-automation-solutions/)

[Twitter.com/Rosemount_News](https://twitter.com/Rosemount_News)

[Facebook.com/Rosemount](https://facebook.com/Rosemount)

[Youtube.com/user/RosemountMeasurement](https://youtube.com/user/RosemountMeasurement)

©2019 Emerson. Sva prava pridržana.

Uvjjeti prodaje društva Emerson dostupni su na zahtjev. Logotip Emerson zaštitni je i uslužni žig tvrtke Emerson Electric Co. Rosemount je znak jednog od društava grupe Emerson. Svi ostali žigovi vlasništvo su njihovih vlasnika.

ROSEMOUNT™

EMERSON