

# Rosemount 4088B MultiVariable™-transmitter med BSAP/MVS-protokoll



**BSAP/MVS**

## OBS!

Denna installationsguide innehåller grundläggande anvisningar för Rosemount 4088 MultiVariable-transmitter (referenshandbok, dokument-nr 00809-0100-4088). Den innehåller inga anvisningar för diagnostik, underhåll, service eller felsökning. Se referenshandboken till 4088 MultiVariable-transmittern för ytterligare anvisningar. Alla dokument finns att tillgå i elektronisk form på [www.emersonprocess.com/remote](http://www.emersonprocess.com/remote).

Rutinerna och anvisningarna i detta avsnitt kan kräva särskilda förebyggande åtgärder för att garantera säkerheten för den personal som utför arbetet. Information som tar upp potentiella säkerhetsfrågor är märkta med en varningssymbol (  ). Se följande säkerhetsmeddelanden innan någon åtgärd som föregås av denna symbol utförs.

## VARNING!

### Explosioner kan resultera i dödsfall eller allvarlig personskada

Installation av denna transmitter i explosionsfarliga miljöer måste ske i enlighet med tillämpliga lokala, nationella och internationella standarder och normer samt vedertagen praxis. Se avsnittet med typgodkännanden i referenshandboken (00809-0100-4088) till 4088 MultiVariable-transmittern för eventuella begränsningar förknippade med säker installation.

- Innan kommunikationer ansluts i explosionsfarlig miljö, se till att instrumenten i kretsen har installerats i enlighet med egensäkra eller gnistfria kopplingsmetoder.
- Avlägsna inte transmitterkåporna i explosions- eller flamsäkra installationer när instrumentet är strömsatt.

### Processläckor kan orsaka skada eller resultera i dödsfall

- Installera och dra åt processanslutningar innan tryckmatning ansluts.

### Elektrisk stöt kan resultera i dödsfall eller allvarlig personskada

- Undvik kontakt med ledningar och anslutningar. Högspänning i ledningar kan orsaka elstötar.

### Kabelrör/kabelanslutningar

- Om inte kabelrören/kabelringångarna i transmitterhuset är märkta på annat sätt är de 1/2-14 NPT-gängade. Ingångar märkta "M20" har M20 x 1,5-gängor. På utrustning med flera kabelanslutningar har alla anslutningar samma gängtyp. Använd endast blindpluggar, adaptrar, kabelförskruvningar och kabelrör med en passande gängtyp när dessa ingångar tillsluts.
- Vid installation i farliga miljöer ska endast lämpliga listade eller Ex-godkända pluggar, adaptrar eller kabelförskruvningar användas i kabelrör/kabelanslutningar.

## Innehållsförteckning

Anvisningar för snabbinstalltion .....	sidan 3
Montera transmittern .....	sidan 4
Överväg husrotation .....	sidan 8
Ställ in brytarna .....	sidan 9
Inkoppling och idrifttagning .....	sidan 9
Verifiering av enhetskonfiguration .....	sidan 15
Trimma transmittern .....	sidan 16
Produktcertifieringar .....	sidan 17

# Anvisningar för snabbinstallation

Start >

**Montera transmittern**

**Överväg husrotation**

**Ställ in brytarna**

**Inkoppling och idrifttagning**

**Verifiering av enhetskonfiguration**


**Trimma transmittern**

**> Slut**

# Steg 1. Montera transmittern


## För vätskeflöde

1. Placera processanslutningar på sidan av ledningen.
2. Montera i plan med eller under processanslutningarna.
3. Montera transmittern så att dränerings-/avluftningsventilerna är vända uppåt.




## För gasflöde

1. Placera processanslutningar på ovansidan eller sidan av ledningen.
2. Montera i plan med eller ovanför processanslutningarna.



## För ångflöde


1. Placera processanslutningar på sidan av ledningen.
2. Montera i plan med eller under processanslutningarna.
3. Fyll impulsledningarna med vatten.




## Monteringsfärsten

### Coplanar-fläns

#### Panelmontering




#### Rörmontering




### Traditionell fläns


#### Panelmontering




#### Rörmontering




### Integrerad montering



#### Panelmo




#### Rörmontering



## Anvisningar om bultförband

Om transmitterinstallationen kräver montering av processfläns, ventilblock eller flänsadaptrar ska dessa monteringsriktlinjer följas för att garantera tät anslutning och optimala prestanda för transmittern. Använd endast de bultar som medföljer transmittern eller säljs av Emerson Process Management som reservdelar. **Figur 1** visar vanliga transmittermonteringar med den bultlängd som krävs för rätt transmittermontering.

## Figur 1. Vanliga Transmittermonteringar



A. Transmitter med coplanar f-fläns

B. Transmitter med coplanar-fläns och flänsadaptrar (tillval)

C. Transmitter med traditionell fläns och flänsadaptrar (tillval)

D. Transmitter med coplanar-fläns och konventionellt Rosemount-ventilblock och flänsadaptrar

### OBS!

Kontakta Rosemounts centrala tekniska support eller din lokala Emerson Process Management-representant för information om övriga ventilblock.


Bultförband är normalt tillverkade i kolstål eller rostfritt stål. Bekräfta materialet genom att titta på markeringarna på bultskallen och jämföra med uppgifterna i Figur 2. Om bultmaterialet inte står förtalat i Figur 2 kontaktar du närmaste Emerson Process Management-representant för vidare information.

Följ anvisningarna nedan vid bultmontering:

1. Kolstålsbultar behöver inte smörjas och de rostfria stålbulaterna är försorda för att underlättा installationen. Något ytterligare smörjmedel ska inte appliceras vid installationen av dessa bulttyper.
2. Fingerdra bultarna.
3. Momentdra bultarna till det initiala åtdragningsmomentet i ett korsvis mönster. Se Figur 2 för ursprungligt vridmomentvärde.
4. Momentdra bultförbanden till det slutliga åtdragningsmomentet i samma korsvisa mönster. Se Figur 2 för slutligt vridmomentvärde.
5. Se till att flänsbultarna går igenom isolatorplåten innan du anbringar tryck (se Figur 3).

**Figur 2. Åtdragningsmoment för fläns- och flänsadapterbultar**

Bultmaterial	Märkning på bult	Initialt åtdragningsmoment	Slutligt åtdragningsmoment
<b>Kolstål (CS)</b>		34 Nm (300 in.-lbs.)	73,5 Nm (650 in.-lbs.)
<b>Rostfritt stål (SST)</b>		17 Nm (150 in.-lbs.)	34 Nm (300 in.-lbs.)


**Figur 3. Korrekt bultinstallation**

A. Bult  
B. Sensormodul

## O-ringar med flänsadaptrar

### ⚠ VARNING!

Underlåtenhet att montera rätt o-ringar på adaptern kan orsaka läckor som kan resultera i dödsfall eller allvarlig personskada. Använd endast den o-ring som är avsedd för den specifika flänsadaptern.



- A. Flänsadapter
- B. O-ring
- C. Ptfé-baserade profiler är fyrkantiga
- D. Elastomerprofiler är runda


Inspektera o-ringarna när flänsen eller adaptrarna tas bort. Byt ut dem om de uppvisar tecken på skador, t.ex. repor eller hack. Om o-ringarna byts ut ska flänsbultarna och justeringsskruvorna momentdras igen efter montering för att kompensera för placeringen av o-ringarna.

## Inriktnings av integrerad transmitter

Lågsidans tryckport (lufttrycksreferens) på den integrerade övertryckstransmittern sitter under märkplåten på mätrörsmodulens hals (se [Figur 4](#)).

Håll dräneringsvägen fri från hinder (färgflagor, dammpartiklar, smörjrester m.m.) genom att montera transmittern så att alla föroreningar kan dränas bort.

**Figur 4. Integrerad transmitter**




A. Tryckport på lågsidan (under märkplåten)

## Steg 2. Överväg husrotation

Följ anvisningarna nedan för att lättare komma åt anslutningar eller bättre kunna se LCD-displayen (tillval):

1. Lossa på husrotationsskruven.
2. Vrid huset åt vänster eller höger upp till 180° från dess ursprungliga läge (vid leverans).
3. Dra åt husrotationsskruven på nytt.

**Figur 5. Transmitterhusets justeringsskruv**



A. LCD-display  
B. Husrotationsskruv (3/32 tum)

### OBS!

Vrid inte huset mer än 180° utan att först utföra någon demontering (se referenshandboken till 4088 MultiVariable-transmittern [00809-0100-4088] för vidare information). Vridar du för mycket kan den elektriska kontakten mellan sensormodulen och funktionskortets elektronik brytas.

## Steg 3. Ställ in brytarna

Transmitterns standardkonfiguration för AC-avslutning är i läge av. Transmitterns standardkonfiguration för säkerhetsbrytaren är i läge av.

1. Säkra bussen och koppla från strömmen om transmittern är monterad.
2. Avlägsna huskåpan på motsatt sida av fältanslutningarna. Avlägsna inte huskåpan i explosionsfarliga miljöer.
3. Ställ om säkerhets- och AC-avslutningsbrytarna till önskat läge med hjälp av en liten skruvmejsel. Observera att säkerhetsbrytaren måste stå i läge av för att du ska kunna ändra konfigurationen.
4. Sätt tillbaka huskåpan och dra åt kåpan så att den sitter ordentligt, med kontakt metall mot metall mellan huset och kåpan, för att uppfylla kraven för explosionssäkerhet.

---

**Figur 6. Transmitterbrytarens konfiguration**



A. Säkerhet  
B. AC-avslutning

---

## Steg 4. Inkoppling och idrifttagning

Följ anvisningarna nedan för att koppla in transmittern:

1. Avlägsna kåpan på husets fältanslutningssida.
2. Konfiguration baserad på ingång för processtemperatur (tillval).
  - a. Om ingången för processtemperatur (tillval), se ”[Installera ingång för processtemperatur \(tillval, Pt 100-resistansgivare\)](#)” på sidan 14.
  - b. Om tillval för temperatureringången inte är valt ska du förluta den oanvända kabelingången med en blindplugg.
3. Anslut den positiva ledningen från matningskällan till PWR +-anslutningen och den negativa till PWR -.
4. Anslut transmittern till RS485-bussen såsom visas i [Figur 7](#).
  - a. Anslut ledning A till anslutning A.
  - b. Anslut ledning B till anslutning B.

---

**OBS!**

Rosemount 4088 MultiVariable-transmittern använder en RS-485 Modbus® med 8 databitar, en stoppbit och utan paritet. Som standard är överföringshastigheten 9600 baud.

---

**OBS!**

Partvinnade kablar krävs för inkoppling av RS-485-bussen. För kabelsträckningar på under 305 m (1000 ft) ska en ledararea på minst  $0,64 \text{ mm}^2$  (AWG 22) användas. För kabelsträckningar på 305–1219 m (1000–4000 ft) ska en ledningsgrovlek på minst  $0,52 \text{ mm}^2$  (AWG 20) användas. Ledararean får inte överstiga  $1,3 \text{ mm}^2$  (AWG 16).

**OBS**

När den medföljande gängade pluggen används i kabelrörslutningen måste den monteras med minst fem gängors ingrepp för att uppfylla kraven för explosionssäkerhet. Se referenshandboken till 4088 MultiVariable-transmittern (dokument-nr 00809-0100-4088) för vidare information.

5. Sätt tillbaka huskåpan och dra åt kåpan så att den sitter ordentligt, med kontakt metall mot metall mellan huset och kåpan, för att uppfylla kraven för explosionssäkerhet.


**OBS!**

Installation av överspänningsskyddets anslutningsplint ger inte överspänningsskydd om inte Rosemount 4088 MultiVariable-transmitterns hus är ordentligt jordat.

**Figur 7 och Figur 8** visar vilka kopplingsanslutningar som behövs för att driva en Rosemount 4088 MultiVariable-transmitter och möjliggöra kommunikation med OpenEnterprise-fältverktyg.

## Inkoppling av transmitter och anslutning av konfigurationsverktyg

**Figur 7. Inkoppling av RS-485-buss för Rosemount 4088 MultiVariable**




- A. RS-485 (A)
- B. RS-485 (B)
- C. RS-485-buss, partvinnad kabel krävs
- D. Bus-avslutning: AC:avslutning på 4088 (se "Ställ in brytarna" på sidan 9) eller  $120 \Omega$  motstånd
- E. Matningskälla (tillhandahålls av användaren)

Rosemount 4088 behöver inte avlägsnas från RS-485-nätverket vid konfiguration via den lokala HART-porten. Instrumentet ska dock tas ur drift eller ställas om till manuellt läge innan ändringar av konfigurationen genomförs.

**OBS!**

Vissa BSAP-parametrar (såsom MANUAL.LOCK.CFG eller EXECUTE.CALIB) är endast tillgängliga via BSAP och måste konfigureras med hjälp av TechView-komponent eller OpenEnterprise Field Tools.

**Figur 8. Rosemount 4088 MultiVariable Konfiguration via HART® eller BSAP (lokal) port**



A. TechView (BSAP-protokoll) komponent till OpenEnterprise-fältverktyg


B. MACTek® Viator® USB HART-gränssnitt  
C. Matningskälla (tillhandahålls av användaren)

**OBS!**

I TechView-mjukvaran av OpenEnterprise-fältverktyg, ange en överföringshastighet på 1200 baud i TechView och transmitterns lokala adress. För vidare information om konfiguration och kalibrering av 4088B i TechView, se bruksanvisningen till TechView (reservdel D301430X012).

Konfigurera Rosemount 4088B antingen genom en anslutning med en ROC-styrenhet eller FloBoss™ -flödesdator med hjälp av ROCLINK™ 800-mjukvaran för OpenEnterprise-fältverktyg eller genom en anslutning med ControlWave™ -styrenhet eller flödesdator med hjälp av TechView-mjukvaran för OpenEnterprise-fältverktyg.

**Figur 9. Rosemount 4088 MultiVariable-konfiguration via RS-485-nätverksport**



- A. RS-485 (A)
- B. RS-485 (B)
- C. RS-485-buss, partvinnad kabel krävs
- D. Bus-avslutning: AC:avslutning på 4088 (se "Ställ in brytarna" på sidan 9) eller  $120\Omega$  motstånd


- E. Matningskälla (tillhandahålls av användaren)
- F. OpenEnterprise-fältverktyg (ROCLINK för MVS) eller TechView för BSAP-protokoll
- G. ROC, FloBoss, ControlWave-flödesdator eller RTU

## Jordning

### Jordning av signalkabel

Dra inte signalkablar i kabelrör eller öppna kabelstegar tillsammans med matningskabel eller i närheten av kraftfull elektrisk utrustning. Jorda signalkabelskärmen på valfritt ställe på signalloopen (se **Figur 10**). Krafttaggregatets minuspol är en rekommenderad jordningspunkt.

**Figur 10. Signaljordkabel**



- A. Positiv
- B. Minimera avstånd
- C. Trimma kabelskärmen och isolera

- D. Isolera kabelskärm
- E. Anslut kabelskärmen till matningen
- F. Negativ


## Transmitterhölje

Jorda alltid transmitterhöljet i enlighet med gällande lagar och förordningar. Den effektivaste metoden för jordning av transmitterhöljet är en direkt jordkontakt med minimal impedans ( $< 1 \Omega$ ). Metoder för jordning av transmitterhöljet innehållar:

### Intern jordningskoppling

Skrullen för den interna jordanslutningen sitter inuti elektronikhusets anslutningssida. Denna skruv identifieras av en jordsymbol ( $\ominus$ ).

**Figur 11. Intern jordanslutning:**




**A. Jordningsfäste**

### Extern jordningskoppling

Den externa jordkopplingen återfinns på utsidan av sensormodulhöljet. Kopplingen identifieras av en jordsymbol ( $\ominus$ ). En extern jordningsanordning medföljer alternativkoderna som visas i [Tabell 1 på sidan 1-14](#) eller finns tillgänglig som en reservdel (03151-9060-0001).

**Figur 12. Extern jordningskoppling**



**A. Externt jordningsfäste**

**B. Extern jordningsanordning 03151-9060-0001**

**Tabell 1. Extern jordningsanordning - godkännandealternativkoder**

Alternativkod	Beskrivning
E1	ATEX flamsäker
I1	ATEX egensäkerhet
N1	ATEX typ n
ND	ATEX damm
K1	ATEX flamsäker, egensäker, typ n, och damm (kombination av E1, I1, N1, och ND)
E7	IECEx flamsäker, dammgnistsäker
N7	IECEx typ n
K7	IECEx flamsäker,dammgnistsäker, egensäker och typ n (Kombination av E7, I7 och N7)
KA	ATEX och CSA explosionssäker, egensäker, Division 2 (Kombination av E1, I1, E6 och I6)
KC	FM och ATEX explosionssäker, egensäker, Division 2 (Kombination av E5, E1, I5 och I1)
T1	Transientkontaktblock
D4	Extern jordskruvenhet

## Installera ingång för processtemperatur (tillval, Pt 100-resistansgivare)

### OBS!

För att uppfylla ATEX-/IECEx-certfiering för flamsäkerhet, får endast ATEX-/IECEx-flamsäkra kablar (temperatureringångskod C30, C32, C33 eller C34) användas.

- Montera Pt 100-resistansgivaren på lämplig plats.


### OBS!

Använd en skärmad 3- eller 4-trådkabel för anslutning av processtemperatur.

- Anslut resistansgivarens kabel till Rosemount 4088 MultiVariable-transmittern genom att föra in kabeltrådarna genom husets använda kabelrören och ansluta dem till skruvarna på transmitterns anslutningsplint. En lämplig kabelförskruvning ska användas för att förseglar genomföringsöppningen runt kabeln.
- Anslut resistansgivarens kabelskärmsledningar till jordkontakten i huset.

---

**Figur 13. Inkoppling av resistansgivare till Rosemount 4088 MultiVariable-transmittern**



---

## Steg 5. Verifiering av enhetskonfiguration

Använd ROCLINK- eller TechView-mjukvara till OpenEnterprise-fältverktyg för att kommunicera med och verifiera konfigurationen av Rosemount 4088 MultiVariable-transmittern.

---

### OBS!

Se ROCLINK-manualen (ROCLINK-konfigurationsprogramvarbruksanvisning [för ROC800-serien], reservdel D301250X012 eller ROCLINK-konfigurationsprogramvarbruksanvisning [för FloBoss 107], reservdel D301249X012) eller TechView bruksanvisning (reservdel D301430X012) för enhetskonfigurationsrutiner. Se Referenshandboken (00809-0100-4088) till 4088 MultiVariable-transmittern för en detaljerad registreringskarta.

---

## Steg 6. Trimma transmittern

Transmittrar levereras färdigkalibrerade enligt önskemål eller med fullskaliga fabriksinställningar.

Använd ROCLINK- eller TechView-mjukvara till OpenEnterprise-fältverktyg för att kommunicera med och utföra underhåll av konfigurationen av Rosemount 4088 MultiVariable-transmittern.

### Nolltrim

Ett nolltrim är en enkelpunktsjustering som används för att kompensera montageläge och ledningstryckseffekter på statiska tryckgivare och differentialtrycksgivare. När du utför ett nolltrim, ska du se till att utjämningsventilen är öppen och att alla vätskefyllda impulsrör har fyllts till korrekt nivå.

Transmittern tillåter endast trimming av upp till 95 % URL-nollfel med hjälp av en procedur för nedre SP-trim.

Om nollpunktsförskjutningen är mindre än 5 % av URL följer du anvisningarna för gränssnittsprogramvaran nedan.

### Nolltrim med hjälp av OpenEnterprise-fältverktyg

Se produktspecifika ROCLINK-manualen (ROCLINK-konfigurationsprogramvarbruksanvisning [för ROC800-serien], reservdel D301250X012 eller ROCLINK-konfigurationsprogramvarbruksanvisning [för FloBoss 107], reservdel D301249X012) eller TechView bruksanvisning (reservdel D301430X012) för information.

# Produktcertifieringar

## Icke explosionsfarlig certifiering för FM

Som en rutinåtgärd har transmittern undersöks och testats – för att kontrollera att utförandet uppfyller grundläggande elektriska, mekaniska och brandskydds krav – av FM (Factory Mutual, ett nationellt erkänt testlaboratorium [Nationally Recognized Testing Laboratory, NRTL]) auktoriserat av Federal Occupational Safety and Health Administration (OSHA, USA:s federala arbetsmiljömyndighet).

## Information om EU-direktiv

En kopia av EG-försäkran om överensstämmelse finns i slutet av snabbstartsguiden. Den senaste versionen av EG-försäkran om överensstämmelse finns på [www.emersonprocess.com/rosemount](http://www.emersonprocess.com/rosemount).

## Intyg för användning i farliga miljöer

### Nordamerikanska intyg

#### Factory Mutual, FM, godkännande

**E5** Explosionssäker, klass I, division 1, grupp B, C, D ( $T_a = -50 \text{ }^{\circ}\text{C}$  till  $85 \text{ }^{\circ}\text{C}$ ); dammgnistsäker klass II och III, division 1, grupp E, F och G ( $T_a = -50 \text{ }^{\circ}\text{C}$  till  $85 \text{ }^{\circ}\text{C}$ ); klass I, zon 0/1 AEx d IIC T5 Ga/Gb ( $T_a = -50 \text{ }^{\circ}\text{C}$  till  $80 \text{ }^{\circ}\text{C}$ ); farliga miljö; kapslingsklass 4X/IP66/IP68; kabeltätning krävs ej.

#### Särskilda villkor för säker användning (x):

- Instrumentet har ett tunt väggmembran. Vid installation, underhåll och användning ska hänsyn tas till de miljöförhållanden som membranet kommer att utsättas för. Tillverkarens underhållsanvisningar måste följas noggrant för att bibehålla säkerheten under dess förväntade livstid.
- Kontakta tillverkaren för vidare information om de flamsäkra förbandens mått i händelse av reparation.
- Kablar, kabelförskruvningar och pluggar måste vara anpassade för en temperatur  $5 \text{ }^{\circ}\text{C}$  över den maximala temperaturspecifikationen för installationsstället.
- Förhållandet mellan temperaturklass och omgivningstemperatur- och processtemperaturintervall är som följer:
  - T4 for  $-50 \text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq 80 \text{ }^{\circ}\text{C}$  med process  $T = -50 \text{ }^{\circ}\text{C}$  till  $120 \text{ }^{\circ}\text{C}$
  - T5 for  $-50 \text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq 80 \text{ }^{\circ}\text{C}$  med process  $T = -50 \text{ }^{\circ}\text{C}$  till  $80 \text{ }^{\circ}\text{C}$
  - T6 for  $-50 \text{ }^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq 65 \text{ }^{\circ}\text{C}$  med process  $T = -50 \text{ }^{\circ}\text{C}$  till  $65 \text{ }^{\circ}\text{C}$

- I5** Egensäkerhet Klass I, Division 1, Grupper C, D; Klass II, Grupper E, F, G; Klass III; Klass I Zon 0 AEx ia IIB T4; Klass I, Div 2, Grupper A, B, C, D; T4(-50 °C ≤ Ta ≤ 70 °C); Om ansluten enligt Rosemount-ritning 04088-1206; Typ 4X

**Särskilda villkor för säker användning (x):**

1. Maximalt tillåten driftstemperatur för Rosemount 4088-trycktransmittern är 70 °C. För att undvika effekterna av processtemperatur och andra värmeeffekter ska försiktighet iakttas så att omgivningstemperaturen och temperaturen inuti transmitterhuset inte överstiger 70 °C.
2. Höljet innehåller aluminium och anses utgöra en potentiell antändningsrisk vid slag, stötar och friktion. Iaktta försiktighet under installationen för att förhindra slag, stötar eller friktion.
3. Modell 4088-transmitters försedda med transmissionsskydd klarar inte attstå emot 500V-testet. Detta måste tas i beaktande under montering.

**Canadian Standards Association (CSA)**

Alla CSA-godkända transmitrar för explosionsfarliga miljöer är dubbegodkända i fråga om tätning enligt ANSI/ISA 12.27.01-2003.

- E6** Explosionsäker för klass I, division 1, grupp B, C och D; dammgnistsäker för klass II och III, division 1, grupp E, F och G; lämplig för klass I, division 2, grupp A, B, C and D, CSA-kapslingsklass 4X; kabeltätning krävs ej.

- I6** Egensäker för klass I, Division 1, Grupper C och D, T3C, Klass I, Zon 0, Ex ia IIb, T4; Om ansluten enligt Rosemount-ritning 04088-1207; Höljtyp 4X

**Europeiska intyg**

**ND ATEX-damm**

Intyg nr.: FM12ATEX0030X

⊗ II 2D Ex tb IIIC T95 °C Db (-20 °C Ta 85 °C)

Vmax = 30V

IP66

€1180

**Särskilda villkor för säker användning (x):**

1. Kabelanslutningar som bibrållar en kapslingssklass för kåpan på minst IP66 måste användas.
2. Oanvända kabelanslutningar måste förslutas med lämpliga blindpluggar som bibrållar en kaplingsklass för kåpan på minst IP66.
3. Kabelanslutningar och blindpluggar måste vara lämpliga för apparatens omgivningstemperatur och tåla ett slagtest på 7 J.

**E1 ATEX-flamsäker**

Intyg nr.: FM12ATEX0030X  
Ex d IIC T5 eller T6 Ga/Gb  
T5 (-50 °C ≤ Tamb ≤ 80 °C)  
T6 (-50 °C ≤ Tamb ≤ 65 °C)  
Vmax = 30V  
€ 1180

**Särskilda villkor för säker användning (x):**

1. Instrumentet har ett tunt väggmembran. Vid installation, underhåll och användning ska hänsyn tas till de miljöförhållanden som membranet kommer att utsättas för. Tillverkarens underhållsanvisningar måste följas noggrant för att bibehålla säkerheten under dess förväntade livstid.
2. Kontakta tillverkaren för vidare information om de flamsäkra förbandens mått i händelse av reparation.
3. Kablar, kabelförskruvningar och pluggar måste vara anpassade för en temperatur 5 °C över den maximala temperaturspecifikationen för installationsstället.
4. Förhållandet mellan temperaturklass och omgivningstemperatur- och processtemperaturintervall är som följer:
  - T4 for -50 °C ≤ Ta ≤ 80 °C med process T = -50 °C till 120 °C
  - T5 for -50 °C ≤ Ta ≤ 80 °C med process T = -50 °C till 80 °C
  - T6 for -50 °C ≤ Ta ≤ 65 °C med process T = -50 °C till 65 °C

**E7 IIIECEx flamsäker**

Intyg nr.: IECEEx FMG 13.0024X  
Ex d IIC T5 eller T6 Ga/Gb  
T5 (-50 °C ≤ Tamb ≤ 80 °C)  
T6 (-50 °C ≤ Tamb ≤ 65 °C)  
Vmax = 30V

**Särskilda villkor för säker användning (x):**

1. Instrumentet har ett tunt väggmembran. Vid installation, underhåll och användning ska hänsyn tas till de miljöförhållanden som membranet kommer att utsättas för. Tillverkarens underhållsanvisningar måste följas noggrant för att bibehålla säkerheten under dess förväntade livstid.
2. Kontakta tillverkaren för vidare information om de flamsäkra förbandens mått i händelse av reparation.
3. Kablar, kabelförskruvningar och pluggar måste vara anpassade för en temperatur 5 °C över den maximala temperaturspecifikationen för installationsstället.
4. Förhållandet mellan temperaturklass och omgivningstemperatur- och processtemperaturintervall är som följer:
  - T4 for -50 °C ≤ Ta ≤ 80 °C med process T = -50 °C till 120 °C
  - T5 for -50 °C ≤ Ta ≤ 80 °C med process T = -50 °C till 80 °C
  - T6 for -50 °C ≤ Ta ≤ 65 °C med process T = -50 °C till 65 °C

## Kombinationsintyg

En intygsbricka i rostfritt stål medföljer när ett extra typgodkännande specificeras. När utrustning med flera typgodkännanden har installerats ska den inte installeras om med några andra typgodkännanden. Märk brickan med det aktuella typgodkännandet permanent för att skilja ut den från övriga, oanvända, typgodkännanden.

---

### OBS!

Följande kombinationsintyg är vilande tills de ovannämnda intyg mottas.

---

**K1** Kombination av E1, I1, N1 och ND

**K2** Kombination av E2 och I2

**K5** Kombination av E5 och I5

**K6** Kombination av E6 och I6

**K7** Kombination av E7, I7 och N7

**KA** Kombination av E1, E6, I1 och I6

**KB** Kombination av E5, I5, E6 och I6

**KC** Kombination av E5, E1, I5 och I1

**KD** Kombination av E5, E6, E1, I5, I6 och I1

 **EMERSON. EU Declaration of Conformity**  
No: RMD 1097 Rev. K



We,

Rosemount Inc.  
8200 Market Boulevard  
Chanhassen, MN 55317-9685  
USA

declare under our sole responsibility that the product,

**Rosemount™ Model 4088 Pressure Transmitters**

manufactured by,

Rosemount Inc.  
8200 Market Boulevard  
Chanhassen, MN 55317-9685  
USA

to which this declaration relates, is in conformity with the provisions of the European Union Directives, including the latest amendments, as shown in the attached schedule.

Assumption of conformity is based on the application of the harmonized standards and, when applicable or required, a European Union notified body certification, as shown in the attached schedule.

(signature)

Vice President of Global Quality  
(function name - printed)

Chris LaPoint  
(name - printed)

1-April-2019, Shakopee, MN USA  
(date of issue)

**ROSEMOUNT**

**EMERSON. EU Declaration of Conformity**

No: RMD 1097 Rev. K

**EMC Directive (2014/30/EU)****All Models**

Harmonized Standards Used: EN 61326-1:2013, EN 61326-2-3:2013

**PED Directive (2014/68/EU)****Model 4088 Pressure Transmitters****Model 4088 with Differential Pressure Ranges A, 2, 3, 4 & 5; Static Pressure Ranges 4 & 5 (also with P6 and P9 options) Pressure Transmitters**

QS Certificate of Assessment – EC Certificate No. 12698-2018-CE-ACCREDIA

Module H Conformity Assessment

Other Standards Used:

ANSI / ISA 61010-1: 2004

Note – previous PED Certificate No. 59552-2009-CE-HOU-DNV

**All other model 4088 Pressure Transmitters**

Sound Engineering Practice

**ROSEMOUNT**



## EMERSON. EU Declaration of Conformity

No: RMD 1097 Rev. K

**ATEX Directive (2014/34/EU)****Model 4088 Pressure Transmitters****FMI12ATEX0030X – Flameproof Certificate**

Equipment Group II, Category 1/2 G

Ex db IIC T6...T4 Ga/Gb

Harmonized Standards Used:

EN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-1: 2014, EN 60079-26:2015

**FMI12ATEX0030X – Dust Certificate**

Equipment Group II, Category 2 D

Ex tb IIIC T95°C Db

Harmonized Standards Used:

EN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-31:2014

**Baseefal3ATEX0221X – Intrinsic Safety Certificate**

Equipment Group II, Category 1 G

Ex ia IIB T4 Ga

Harmonized Standards Used:

EN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-11:2012

**Baseefal3ATEX0222X – Type n Certificate**

Equipment Group II, Category 3 G

Ex nA IIIC T4 Gc

Harmonized Standards Used:

EN 60079-0:2012+A11:2013, EN 60079-15:2010

**PED Notified Body**

DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. [Notified Body Number: 0496]

Via Energy Park, 14, N-20871

Vimercate (MB), Italy

Note – equipment manufactured prior to 20 October 2018 may be marked with the previous PED

Notified Body number; previous PED Notified Body information is as follows:

Det Norske Veritas(DNV) [Notified Body Number: 0575]

Veritasveien 1, N-1322

Hovik, Norway

**ROSEMOUNT**

 **EMERSON EU Declaration of Conformity**  
No: RMD 1097 Rev. K



**ATEX Notified Body for EU Type Examination Certificate**

**FM Approvals Europe Ltd.** [Notified Body Number: 2809]  
One Georges Quay Plaza  
Dublin Ireland D02 E440

**SGS FIMCO OY** [Notified Body Number: 0598]  
P.O. Box 30 (Sarkiniementie 3)  
00211 HELSINKI  
Finland

**ATEX Notified Body for Quality Assurance**

**SGS FIMCO OY** [Notified Body Number: 0598]  
P.O. Box 30 (Sarkiniementie 3)  
00211 HELSINKI  
Finland

**ROSEMOUNT™**



## EU-försäkran om överensstämmelse

Nr: RMD 1097 vers. K

Vi,

**Rosemount Inc.**  
8200 Market Boulevard  
Chanhassen, MN 55317-9685  
USA

intygar på eget ansvar att följande produkt:

**Rosemount™ modell 4088 trycktransmittrar**

tillverkade av,

**Rosemount Inc.**  
8200 Market Boulevard  
Chanhassen, MN 55317-9685  
USA

till vilken denne försäkran hänför sig, överensstämmer med föreskrifterna i de EU-direktiv, inklusive de senaste tilläggen, som framgår av bifogad tabell.

Förutsättningen för överensstämmelse baseras på tillämpningen av de harmoniseringade standarderna och, när så är tillämpligt eller erforderligt, ett intyg från ett till EU anmält organ, vilket framgår av bifogad tabell.

(namnteckning)

Vicepresident för global kvalitet

(befattning – textat)

Chris LaPoint

(namn – textat)

Den 1 april 2019; Shakopee, MN USA

(datum för utfärdande)

**ROSEMOUNT**



## EU-försäkran om överensstämmelse

Nr: RMD 1097 vers. K

### Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC, 2014/30/EU)

#### Alla modeller

Tillämpade harmoniserade standarder: SS-EN 61326-1:2013 och  
SS-EN 61326-2-3:2013

### Direktivet om tryckbärande anordningar (PED, 2014/68/EU)

#### Trycktransmittrar av modell 4088

##### Trycktransmittrar modell 4088 med differenstryckintervall A, 2, 3, 4 och 5 samt statiska tryckintervall 4 och 5 (också med tillval P0 och P9)

Kvalitetsbedömningsintyg – med EG-intygssnummer 12698-2018-CE-ACCREDIA

Modul H Konformitetsbedöming

Övriga tillämpade standarder:

ANSI/ISA 61010-1: 2004

*Obs! – Föregående PED CE-intygssnummer 59552-2009-CE-HOU-DNV*

##### Övriga trycktransmittrar av modell 4088

God teknisk praxis (SEP)





## EU-försäkran om överensstämmelse

Nr: RMD 1097 vers. K

Direktivet för utrustning och skyddssystem avsedda att användas i miljöer med explosionsfarliga blandningar (ATEX, 2014/34/EU)

Trycktransmitterar av modell 4088

### FM12ATEX0030X – flamsäkerhetsintyg

Utrustning grupp II, kategori 1/2 G

Ex db IIC T6...T4 Ga/Gb

Tillämpade harmoniserade standarder:

SS-EN 60079-0:2012+A11:2013, SS-EN 60079-1: 2014,

SS-EN 60079-26:2015

### FM12ATEX0030X – dammintyg

Utrustning grupp II, kategori 2 D

Ex tb IIIC T95°C Db

Tillämpade harmoniserade standarder:

SS-EN 60079-0:2012+A11:2013, SS-EN 60079-31:2014

### Baseefa13ATEX0221X – egensäkerhetsintyg

Utrustning grupp II, kategori 1 G

Ex ia IIB T4 Ga

Tillämpade harmoniserade standarder:

SS-EN 60079-0:2012+A11:2013, SS-EN 60079-11:2012

### Baseefa13ATEX0222X – typ n-intyg

Utrustning grupp II, kategori 3 G

Ex nA IIC T4 Gc

Tillämpade harmoniserade standarder:

SS-EN 60079-0:2012+A11:2013, SS-EN 60079-15:2010

## Anmält organ enligt direktivet om tryckbärande anordningar (PED)

**DNV GL Business Assurance Italia S.r.l.** [nummer för anmält organ: 0496]

Via Energy Park, 14, N-20871

Vimercate (MB), Italy

Obs! – Utrustning som tillverkats före den 20 oktober 2018 kan vara märkt med föregående PED-nummer för anmält organ; information om föregående PED-nummer för anmält organ är följande:

Det Norske Veritas (DNV) [nummer på anmält organ: 0575]

Veritasveien 1, N-1322

Hovik, Norway

**ROSEMOUNT**



## EU-försäkran om överensstämmelse

Nr: RMD 1097 vers. K

### Anmält organ för EU-typutvärderingsintyg enligt ATEX-direktivet

**FM Approvals Europe Ltd.** [nummer på anmält organ: 2809]  
One Georges Quay Plaza  
Dublin Ireland D02 E440

**SGS FIMCO OY** [nummer på anmält organ: 0598]  
P.O. Box 30 (Särkinenmentie 3)  
00211 HELSINKI  
Finland

### Anmält organ för kvalitetssäkring enligt ATEX-direktivet

**SGS FIMCO OY** [nummer på anmält organ: 0598]  
P.O. Box 30 (Särkinenmentie 3)  
00211 HELSINKI  
Finland

**ROSEMOUNT**



**Huvudkontor:**

**Emerson Automation Solutions**  
Remote Automation Solutions  
6005 Rogerdale Road  
Houston, TX 77072  
Tfn: +1 (281) 879-2699  
Fax: +1 (281) 988-4445  
[www.EmersonProcess.com/Remote](http://www.EmersonProcess.com/Remote)

**Europa:**

**Emerson Automation Solutions**  
Remote Automation Solutions Emerson  
House  
Unit 8, Waterfront Business Park Dudley  
Road, Brierly Hill  
Dudley UK DY5 1LX  
Tfn: +44 1384 487200  
Fax: +44 1384 487258  
[www.EmersonProcess.com/Remote](http://www.EmersonProcess.com/Remote)

**Nordamerika/Latinamerika**

**Emerson Automation Solutions**  
Remote Automation Solutions  
6005 Rogerdale Road  
Houston, TX 77072  
Tfn: +1 (281) 879-2699  
Fax: +1 (281) 988-4445  
[www.EmersonProcess.com/Remote](http://www.EmersonProcess.com/Remote)

**Mellanöstern/Afrika: Emerson Automation Solutions**

Remote Automation Solutions  
Emerson FZE  
P.O. Box 17033  
Jebel Ali Free Zone - South 2  
Dubai U.A.E.  
Tfn: +971 4 8118100  
Fax: +971 4 8865465  
[www.EmersonProcess.com/Remote](http://www.EmersonProcess.com/Remote)

**Emerson Automation Solutions AB**

Box 1053  
S-65115 Karlstad  
Sverige  
Tfn: +46 (54) 17 27 00  
Fax: +46 (54) 21 28 04

**Asien-Stilla havsområdet:**

**Emerson Automation Solutions**  
Remote Automation Solutions  
1 Pandan Crescent  
Singapore 128461  
Tfn: +65 6777 8211  
Fax: +65 6777 0947  
[www.EmersonProcess.com/Remote](http://www.EmersonProcess.com/Remote)

© 2019 Emerson. Med ensamrätt. Alla varunamn tillhör respektive ägare. Emersons logotyp är ett varu- och servicemärke som tillhör Emerson Electric Co. Rosemount och Rosemounts logotyp är registrerade varumärken som tillhör Rosemount Inc. FloBoss, ROCLINK, TechView, ControlWave och OpenEnterprise är varumärken som tillhör Remote Automation Solutions, en affärsenhet inom Emerson Automation Solutions. Modbus är ett registrerat varumärke som tillhör Modbus Organization, Inc.